

ZELADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**RELATÓRIO BIMESTRAL DE INSPEÇÃO
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024**

Telefone: 19 3634.4111

Site <https://www.saojoaodabovista.sp.leg.br/>

E-mail zeladoriacmsjbv@gmail.com

Rua Antonina Junqueira, 195 2º andar

São João da Boa Vista- SP

CEP 13870-902

Sumário

Apresentação	3
Necessidade de correções verificadas no período.....	4
Descrição das requisições expedidas	5
Correções já realizadas	6
Correções pendentes	6

Apresentação

A Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista foi criada através da Lei nº 4454, de 02 de abril de 2019, e tem por finalidade inspecionar e promover a manutenção e correções nas instalações prediais. Atendendo à lei 4.980, de 31 de março de 2022, foi elaborado este relatório de inspeção, contendo a descrição das necessidades de correção verificadas no período, descrição das requisições expedidas e o histórico das correções já realizadas e daquelas ainda pendentes.

Necessidades de correção verificadas no período

No período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2024, a Zeladoria apurou as seguintes necessidades de correção no prédio da Câmara Municipal:

- Serviço de dedetização para controle, prevenção e combate de insetos e pragas urbanas;
- Ar condicionado da cozinha estava pingando/ vazando água;
- Lâmpadas queimadas no corredor do segundo andar;
- Pia no banheiro masculino do segundo andar vazando água;
- Manutenção da fechadura elétrica e configuração de controles remotos para porta de vidro no segundo andar.

Descrição das requisições expedidas

Após constatar as necessidades de correção no prédio, a Zeladoria tomou as seguintes atitudes:

- Solicitação ao setor de compras da Câmara de contratação de serviço de dedetização com empresa especializada;
- Solicitação ao setor de compras de contratação de serviço de manutenção de ar condicionado, para reparo no ar da cozinha;
- Solicitação ao Departamento de Obras de eletricistas para fazer a troca das lâmpadas queimadas, visto que já havia em estoque as lâmpadas necessárias;
- Solicitação ao Departamento de Obras de encanadores para reparo na pia do banheiro masculino no segundo andar. Os profissionais nos passaram uma lista de materiais que precisavam ser comprados para o conserto, que foi encaminhada ao setor de compras.
- Solicitação ao setor de compras de contratação de profissional especializado em manutenção de fechadura elétrica e configuração de controles remotos para porta de vidro localizada no segundo andar.

Correções já realizadas

Já foram realizadas as seguintes correções:

- Serviço de dedetização para controle, prevenção e combate de insetos e pragas urbanas;
 - Conserto no ar condicionado localizado na cozinha;
 - Troca das lâmpadas queimadas no segundo andar;
 - Aquisição de materiais e conserto da pia no banheiro masculino no segundo andar;
 - Manutenção da fechadura elétrica e configuração de controles remotos para porta de vidro no segundo andar.
-

Correções pendentes

Nenhuma correção constatada nesse bimestre ficou pendente.

São João da Boa Vista, 14 de fevereiro de 2025.