

ENC: Requerimento 39/2024 Câmara Municipal de São João da Boa Vista

1 mensagem

Jonatas José Silva <jojsilva@isacteeep.com.br>

4 de abril de 2024 às 15:30

Para: "protocolo.cmsjbv@gmail.com" <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 65/2024


Em atendimento a notificação 39/2024, informamos que a limpeza/roçada da área foi finalizada no dia 16/03/2024 conforme relatórios em anexo.

Atenciosamente.

Jonatas Jose Silva

TCxL - Manutenção de Linhas Cabreúva

Tel.: +55 (11) 4528-8093 Cel: (11) 97097-9039



11 anexos

A Disposição dos Vereadores
8 / 4 / 24
por delegação
Presidente

isa
CTEEP

Check-in 16/03/2024 10:17
Check-out 16/03/2024 11:33
Duração do registro 1h 15m 57s



isa
CTEEP

Check-in 16/03/2024 10:17
Check-out 16/03/2024 11:33
Duração do registro 1h 15m 57s



LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.140

Ordem de serviço	
Nenhum	
Registro	Código de barras
81544	Nenhum
Contato	
Nenhum	
Seletor Opcional	
Nenhum	
Objetivo	
SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	
Responsável pelo envio	
Felipe de Jesus	
Endereço cadastrado	
São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil	
Endereço aproximado de realização	
Estrada Vicinal Doutor João Batista Merlin 963, São João da Boa Vista - São Paulo, 13872-551, Brasil	

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.140

Status	Observações
Aprovado / Aprovado SAP	
Motivo da alteração de status	
Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2468

Torre	Data de Realização	
LT 138 HV ECUINHA / S.J.E VISTAIL C-2 SP - T.140	16/03/2024 11:33:48 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2468 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81544		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197295

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1




☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 115

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 3450

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. PROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

isa
CTEEP

Check-in 15/03/2024 06:08
Check-out 15/03/2024 09:11
Duração do registro 3h 2m 55s

isa
CTEEP

Check-in 15/03/2024 06:08
Check-out 15/03/2024 09:11
Duração do registro 3h 2m 55s

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.141	
Ordem de serviço Nenhum	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Registro 81362	Código de barras Nenhum
Contato Nenhum	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Seletor Opcional Nenhum	Endereço aproximado de realização Estrada Vicinal Doutor João Batista Merlin 963, São João da Boa Vista - São Paulo, 13872-551, Brasil
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.141	
---	--

Status Aprovado / Aprovado SAP	Observações
Motivo da alteração de status Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2459

Torre	Data de Realização	
LT 138 KV ECUNHA / S.J.B.VISTAII C-2 SP - T.141	15/03/2024 09:11:38 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2459 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81362		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197296

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM

1.3 - REUNÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI


☒ Equipe com EPIs



LT 138 KV ECUNHA / S.J.B.VISTAII C-2 SP - T.141
21.9772401, -46.8157277
15/03/2024 06:59:03

1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALA)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO


5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 300

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 9000

6. NOÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FOI AM REALIZADOS?

☒ SIM



Check-in 15/03/2024 08:18
Check-out 15/03/2024 10:54
Duração do registro 2h 36m 10s



Check-in 15/03/2024 08:18
Check-out 15/03/2024 10:54
Duração do registro 2h 36m 10s

LT 138 kV E.CUNHA /S..J.B.VISTAI C-2 SP - T.142	
Ordem de serviço Nenhum	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Registro 81391	Código de barras Nenhum
Contato Nenhum	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Seletor Opcional Nenhum	
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	Endereço aproximado de realização Estrada Vicinal Doutor João Batista Merlin 681, São João da Boa Vista - São Paulo, 13872-551, Brasil

LT 138 kV E.CUNHA /S..J.B.VISTAI C-2 SP - T.142	
Status Aprovado / Aprovado SAP	Observações
Motivo da alteração de status Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2460

Torre	Data de Realização	
LT 138 kv ECUNHA / S-J.B.VISTA II C-2 SP - T.142	15/03/2024 10:54:37 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2460 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81391		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197297

1.2 - FOI POSSIVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REALIÇÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 200

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 6000

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SEIÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM



Check-in 15/03/2024 09:46
Check-out 15/03/2024 12:43
Duração do registro 2h 56m 51s



Check-in 15/03/2024 09:46
Check-out 15/03/2024 12:43
Duração do registro 2h 56m 51s

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.143	
Ordem de serviço Nenhum	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Registro 81425	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Contato Nenhum	Endereço aproximado de realização Avenida Adolfo Domingues São João da Boa Vista - São Paulo, 13872, Brasil
Seletores Opcional Nenhum	
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.143	
---	--

Status Aprovado / Aprovado SAP	Observações
Motivo da alteração de status Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2461

Torre	Data de Realização	
LT 138 KV E CUNHA / S.J.B.VISTAI C-2 SP - T.143	15/03/2024 12:43:23 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2461 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81425		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197298

1.2 - FOI POSSIVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM

1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2

5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 260

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 7800

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTES DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM



Check-in 15/03/2024 12:01

Check-out 15/03/2024 13:39

Duração do registro 1h 38m 25s



Check-in 15/03/2024 12:01

Check-out 15/03/2024 13:39

Duração do registro 1h 38m 25s

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAIL C-2 SP - T.144

Ordem de serviço	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Nenhum	
Registro 81479	
Código de barras Nenhum	
Contato Nenhum	
Seletores Opcionais Nenhum	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	Endereço aproximado de realização Avenida Adolfo Domingues São João da Boa Vista - São Paulo, 13872, Brasil

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAIL C-2 SP - T.144

Status Aprovado / Aprovado SAP	Observações
Motivo da alteração de status Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2462

Torre	Data de Realização
LT 138 kv ECUNHA /S.J.B.VISTALI C-2 SP - T.144	15/03/2024 13:39:46 (UTC-03:00) Brasília
Responsável pelo Envio	Checklists Associados
Felipe de Jesus	2462 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5
Código do Registro Associado	Contato
81479	

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197299

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO
☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO
☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 190

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 5700

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

isa
CTEEP

Check-in 15/03/2024 13:26
Check-out 15/03/2024 14:13
Duração do registro 46m 23s

isa
CTEEP

Check-in 15/03/2024 13:26
Check-out 15/03/2024 14:13
Duração do registro 46m 23s

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAI C-2 SP - T. 145	
Ordem de serviço Nenhum	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Registro 81489	Código de barras Nenhum
Contato Nenhum	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Seletores Opcional Nenhum	Endereço aproximado de realização Avenida Adolfo Domingues São João da Boa Vista - São Paulo, 13872, Brasil
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAI C-2 SP - T. 145	
Status Aprovado / Aprovado SAP	Observações
Motivo da alteração de status Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2463

Torre	Data de Realização	
LT 138 KV ECUNHA /S.J.B.VISTAL C-2 SP - T:145	15/03/2024 14:13:00 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2463 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81489		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197300

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM

1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM



✓ FOTO 2



✓ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 56

5.6 - QUANTIDADE MP

Resposta: 1680

6. POÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?
☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?
☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?
☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?


☒ SIM



Check-in 16/03/2024 06:00

Check-out 16/03/2024 08:00

Duração do registro 1h 59m 37s



Check-in 16/03/2024 06:00

Check-out 16/03/2024 08:00

Duração do registro 1h 59m 37s

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAILI C-2 SP - T.146

Ordem de serviço	
Nenhum	
Registro	Código de barras
81523	Nenhum
Contato	
Nenhum	
Seletor Opcional	
Nenhum	
Objetivo	
SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	

LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAILI C-2 SP - T.146

Status	Observações
Aprovado / Aprovado SAP	
Motivo da alteração de status	
Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2464

Torre	Data de Realização	
LT 138 IV E CUNHA / S.J.B.VISTAI C-2 SP - T1.46	16/03/2024 06:00:20 (UTC-03:00) Brasília	
Responsável pelo Envio	Checklists Associados	
Felipe de Jesus	2464 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5	
Código do Registro Associado	Contato	
81523		

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197301

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO
✓ FOTO 1



✓ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO
✓ FOTO 1



✓ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 140

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 4200

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ÁRV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

isa
CTEEP

Check-in 16/03/2024 08:37
Check-out 16/03/2024 10:00
Duração do registro 1h 23m 40s

LT 138 kv E.CUNHA /S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.149		
Ordem de serviço	Nenhum	
Registro	81541	Código de barras Nenhum
Contato	Nenhum	
Seleção Opcional	Nenhum	
Objetivo	SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	
Responsável pelo envio	Felipe de Jesus	
Endereço cadastrado	São João da Boa Vista, São Paulo, Brasil	
Endereço aproximado de realização	Rua Júlio Michelazzo 141, São João da Boa Vista - São Paulo, 13872-660, Brasil	

LT 138 KV E.CUNHA/S.J.B.VISTALL C-2 SP - T.149	
Status	Aprovado / Aprovado SAP
Motivo da alteração de status	Nenhum
Observações	


CTEEP

 Check-in 16/03/2024 08:37
Check-out 16/03/2024 10:00
Duração do registro 1h 23m 40s

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2467			
Torre	LT 138 kv ECUNHA /S.J.B.VISTAI C-2 SP - T.149	Data de Realização	16/03/2024 10:00:53 (UTC-03:00) Brasília
Responsável pelo Envio	Felipe de Jesus	Checklists Associados	2467 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5
Código do Registro Associado	81541	Contato	

1.1 - INFORME NOTA SAP
Resposta: 1197304

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS
☒ SIM

1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI
☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA
☒ APR preenchida

☒ SIM

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

☒ NÃO

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

☒ NÃO

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?


☒ NÃO

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ SIM

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1





FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

© 2004

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

8. PODA SELET. DE ARV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

© NAO

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

7. PODA ESPECIAL (unid.)

ÖYN ©

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

Resposta: 5700

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 190

5.5 - COMPROMENTO

Resposta: 30

5.4 - LARGURA



☒ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

isa
CTEP



Check-in 16/03/2024 08:21
Check-out 16/03/2024 09:10
Duração do registro 48m 49s

isa
CTEP



Check-in 16/03/2024 08:21
Check-out 16/03/2024 09:10
Duração do registro 48m 49s

LT 138 KV E.CUNHA/S.J.B.VISTAM C-2 SP - T.148		
Ordem de serviço	Nenhum	
Registro	Código de barras	Responsável pelo envio
81539	Nenhum	Felipe de Jesus
Contato	Endereço cadastrado	
Nenhum	São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil	
Seleção Opcional	Nenhum	
Objetivo	Endereço aproximado de realização	
SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCCA - LOTE H	Rua Júlio Michelazzo 141, São João da Boa Vista - São Paulo, 13872-660, Brasil	

LT 138 KV E.CUNHA/S.J.B.VISTAM C-2 SP - T.148	
Status	Observações
Aprovado / Aprovado SAP	
Motivo da alteração de status	
Nenhum	

Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2466

Torre	Data de Realização
LT 138 kv ECUNHA / S.J.B VISTAI C2 SP - T1.48	16/03/2024 09:10:30 (UTC-03:00) Brasília
Responsável pelo Envio	Checklists Associados
Felipe de Jesus	2466 - Checklist - Cabreúva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5
Código do Registro Associado	Contato
81539	

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197303

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LIT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEÇÃO, VISUALMENTE A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACTIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 35

5.6 - QUANTIDADE M³

Resposta: 1050

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ARV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☐ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☐ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORMAR REALIZADOS?

☐ SIM

isa
CTEEP

Check-in 16/03/2024 07:01
Check-out 16/03/2024 08:55
Duração do registro 1h 53m 39s

LT 138 kv E.CUNHA /S.J.B.VISTAIL C-2-SP - T.147	
Ordem de serviço Nenhum	Responsável pelo envio Felipe de Jesus
Registro 81530	Código de barras Nenhum
Contato Nenhum	Endereço cadastrado São João da Boa Vista ,São Paulo ,Brasil
Seletor Opcional Nenhum	Endereço aproximado de realização Rua José Virgílio Dutra São João da Boa Vista - São Paulo, 13872, Brasil
Objetivo SERVIÇO REALIZADO DI GUEDES MOCOCA - LOTE H	

isa
CTEEP

Check-in 16/03/2024 07:01
Check-out 16/03/2024 08:55
Duração do registro 1h 53m 39s

LT 138 kv E.CUNHA /S.J.B.VISTAIL C-2-SP - T.147	
Status Aprovado / Aprovado SAP Motivo da alteração de status Nenhum	Observações

Checklist - Cabreva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5: 2465

Torre	Data de Realização
LT 138 kV E CUNHA / S.J.B.VISTAI C-2 SP - T.147	16/03/2024 08:55:36 (UTC-03:00) Brasília
Responsável pelo Envio	Checklists Associados
Felipe de Jesus	2465 - Checklist - Cabreva - Ciclo - 22/25 - Lote H v1.5
Código do Registro Associado	Contato
81530	

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1197302

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA API PREENCHIDA

☒ API preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LIT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEÇÃO VISUALMENTE A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO A DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE OU VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA (M2)

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO (M2)

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO (M2)

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 30

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 135

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 4050

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO (M2)

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA ESPECIAL (unid.)

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. PODA SELET. DE ARV. ATÉ 15 M - ÁREA ALTA DENS. DE VEGET.

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. CORTE DIRECIONADO DE ARVORE (UNID.)

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☐ NÃO

10. ROÇADA MANUAL EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☐ NÃO

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CHOROGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORMAR REALIZADOS?

☐ SIM