



Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 777/2025/GAB/SG

São João da Boa Vista, 28 de maio de 2025.

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 380/2025

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal


Assunto: Resposta ao Requerimento nº 321/2025 da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:


Em atenção ao requerimento nº 321/2025, de autoria do nobre vereador José Urias de Barros Filho (Carioca), encaminhamos a resposta do Departamento de Obras e Serviços Públicos, por meio do Despacho 043/2025/DEO/Coordenadoria de Serviços Funerários, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito da solicitação lavrada no requerimento do Legislativo.

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES



PRESIDENTE
R. Marechal Deodoro, nº 366 - Centro

www.saojoao.sp.gov.br

secretaria@saojoao.sp.gov.br

OFÍCIO - SE

9 / 6 / 25


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

4 / 6 / 25


MARINA HIDEMI TUCCIARELLI
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

DEO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP


Ementa: Reitera a solicitação de cópia dos processos administrativos que originaram as desapropriações de aproximadamente 60 lotes do cemitério municipal.

REQUERIMENTO N° 321/2025

Considerando a resposta encaminhada através do Ofício n° 642/2025/GAB/SG, REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo, a fim de reiterar a solicitação de cópia integral de todos os PROCESSOS ADMINISTRATIVOS que originaram as desapropriações de aproximadamente 60 lotes do cemitério municipal, publicadas na Edição n° 1.397, de 17 de outubro de 2023.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 05 de maio de 2025.



CARIOCA
VEREADOR - REPUBLICANOS

REC. 12 / 05 / 2025

VENIC. 28 / 05 / 2025

Obedecer o prazo de resposta de 5
dias antes do vencimento.

5, 5 25
[Handwritten signature]
PRIMEIRO



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria de Serviços Funerários

DESPACHO N.º 043/2025/DEO/Coordenadoria de Serviços Funerários

PROCESSO: Inexistente

DESTINO: GABINETE

ASSUNTO: Resposta Requerimento n.º 321/2025

São João da Boa Vista, 27 de maio de 2025.

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a),

Em atenção às solicitações da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, relatamos a seguinte resposta:

REQUERIMENTO N.º 321/2025: Considerando a solicitação de digitalização dos processos de cancelamento de concessões de sepulturas que ocorreram no ano de 2023, anexamos a esse despacho cópia do processo administrativo n.º 23620/2023, onde se encontram todos os documentos referente ao presente caso.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Carlos Henrique Custódio Tódero

Coordenador de Serviços Funerários

João Gabriel de Paula Consentino

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Processo:	Interessado
23620	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA
2023	Endereço: Rua da Saudade, 106 Vila Conrado - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
28/12/2023	Telefone:
	E-mail:
Assunto: OUTRAS SOLICITACOES - CEMITERIO	
Protocolo: CANCELAMENTO DE CONCESSÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL QUE ESTÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO	

Consulte o andamento do seu processo pela Internet

Entre no site www.saojoao.sp.gov.br



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria de Serviços Funerários

DESPACHO N.º 069/2023/DEO/CEMITÉRIO
DESTINO: DGP – Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
ASSUNTO: cancelamento de concessões

São João da Boa Vista, 11 de julho de 2023.

Prezado Diretor,


Considerando que há concessões em mau estado de conservação ou com problemas documentais no Cemitério Municipal São João Batista.

Considerando o que especifica a Lei n.º 3.909 de 15 de novembro de 2015 em sua seção IV, art. 19, solicitamos, por gentileza, que seja expedido parecer através de laudo técnico visando à extinção das concessões sobre as quais não forem tomadas as medidas necessárias dentro dos prazos legais.

A relação das concessões que são o objeto deste documento segue no relatório consolidado anexo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Danilo Azevedo Ruiz Galhardo
Coordenador de Serviços Funerários

recebi:
13/07/2023
C. Almeida

21/11/2023



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria de Serviços Funerários

CEM.	QUADRA	LOTE	RUA	TITULAR	MOTIVO
1	4	84	0	ODAYSIA MARY OLIVEIRA	documentação ruim, sem número
1	8	11	0	JOSE ZUCARELLO	família não tem interesse conforme decl.
1	9	5	0	MARIA BENEDITA DE FREITAS	MAL CONSERVADO EM 24/05/2023
1	9	15	0	GOFADO SERAVALLI	não construiu gavetas até o prazo conce
1	10	30	8	PANTALEAO RUIZ	DOCUMENTAÇÃO RUIM
1	10	89	0	OSVALDO CARLOS	não tem gavetas - 11/12/2022
1	15	1	9	FRANCISCO MONTEIRO CALDAS	sem gavetas; não fizeram no prazo conce
1	17	16	1	MARIA ADEONICE BUENO	abandonado; telefone de edgar tocou at
1	19	50	0	NATANAEL PAULINO DA SILVA	família não construiu no prazo até 24/07
1	20	7	10	NAIR INACIO DE PAULA	EM 12/02/2022 NÃO CONSEGUIMOS AV
1	20	47	4	OSWALDO MACEDO	mal cuidado em dez/22: sem licença até
1	20	264	0	DIVINO EUGENIO VIEIRA	sem gavetas; família não quer construir
1	20	307	0	OSWALDO MARIANO FARIAS	não tem caixa - deve ter um forno, se tiv
1	20	371	0	ARMINDO AJUDARTE	sem gavetas, sem caixa
1	20	373	0	HILDA BONDEZAN SORRATO	sem caixa - talvez tenha um forno
1	20	432	0	ANA EDUARDA MARQUES	sem caixa e deve estar sem gavetas
1	21	75	0	LUIZ SPADON	ABANDONADO
1	21	223	0	MARIA DE LIMA SANTOS COSTA	mal conservado
1	21	249	0	FLORISBELA LONGO JACOMINI	mal conservado
1	21	265	0	LAZARO SANTANA	mal conservado - paulo falou em 18/04 c
1	21	286	0	WOLNEY ALMEIDA	mal conservado - telefone não existe
1	21	288	0	RAMIRO GIANELLI NETO	mal conservado - ramiro avisado em 18/
1	24	13	10	MIGUEL DOS SANTOS MOURA	MAL CONSERVADO
1	24	237	0	ANTONIO PECHIN	AFUNDADO EM 12/05/23 - SARA, t. di
1	24	278	0	DARLENE RAMOS DA COSTA	MAL CONSERVADO
1	24	282	0	NAIR DE SOUZA FERNANDES	CAIXA EXTERNA CEDEU
1	25	22	0	DONIZETTI SILVA BARTOLOMEU	RUÍNAS EM 19/ABRIL/23 - telefone não e
1	25	63	0	CLAUDINEI LUIS DA SILVA	afundado em 19/12/22 - claudinei não at
1	25	90	0	MILTON BARROSO DO AMARAL	AFUNDADO: CONTATO CIENTE EM 10/04
1	25	107	0	LYCIA EURYDICE BANZATO GUIMARAES	AFUNDADO em 10/04/2023 - telefone de
1	25	140	0	PERCILIANA OLIMPIA SOUZA	afundado em 19/abr - perciliana informo
1	25	179	0	PAULO SERGIO FARIA	AFUNDADO EM 10/04/2023 - ELAINE DIS
1	25	180	0	JOB FERREIRA RIBEIRO	AFUNDADO EM 10/04/2023 - DEIXEI REC
1	25	192	0	ALFERINA SILVA AMANCIO	AFUNDADO EM 10/04/2023 - NÃO FOI P
1	25	193	0	MARIA CARMEM BOVO	AFUNDADO EM 10/04/2023 - VEM RESO
1	25	257	0	AUREA JOAQUIM P OLIVEIRA	afundado em 10/04/2023 - em 18/04 fic
1	25	258	0	APARECIDO SALVINO	afundado em 10/04/2023 - não foi possí



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria de Serviços Funerários

CEM.	QUADRA	LOTE	RUA	TITULAR	MOTIVO
1	25	265	0	ROBERTO CANAVEZZI	afundado em 10/04/2023 - deixamos rec
1	25	336	0	TEREZINHA SANTOS MACIEL	afundado em 27/04/23 - nesta data Tere
1	25	337	0	TEREZINHA SANTOS MACIEL	afundado em 27/04/23 - nesta data Tere
1	25	465	0	JOAO ALCIDES DE LIMA	AFUNDADO - familia avisada em fev/202
1	25	466	0	JOSE DECIO DE OLIVEIRA	AFUNDADO - FAMÍLIA NÃO QUER CONSTR
1	25	566	0	LUZILIA DE SOUZA VICENTE	Afundado e quebrado. Titular faleceu, Gi
1	25	578	0	RITA DA SILVA	em 18/11/22 NÃO CONSEGUIMOS AVISA
1	25	579	0	LUIZA RIBEIRO ALVES	familia avisada sobre afundamento
1	25	584	0	ALTAIR GARCIA EDUARDO	mal conservado em dez/22 - não atendei
1	25	599	0	MARIA JOSE CRIZALINA MELIM SOUZA	sem caixa em dez/22: EM 31/JAN/23 far
1	25	606	0	MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES	mal conservada em dez/22; não atende t
1	25	607	0	MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES	mal conservada em dez/22; não atende t
1	25	612	0	PRISCILA TASSONI MORETTI FIZIO	ruínas: priscila disse em 15/mar/22 que
1	25	658	0	MARIA DE LOURDES DA SILVA	TITULAR MORREU SEM FILHOS NEM IRM
1	26	55	0	BENEDITO MACHADO DE OLIVEIRA	em 25/ago Cirlene pediu pra cancelar bo
1	26	95	0	MARIA JOSE DELFINO	afundado em 10/04/2023 - em 09/05/23
1	28	87	0	FERNANDO FELICIANO BUENO	afundado - titular ciente em 03/04/2023
1	28	88	0	ROSA MARIA CASIMIRO	afundado em 03/04/2023 - impossível av
2	1	114	0	JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA	RUÍNA
2	2	18	0	NORMA DIAS BARAUNA	mal cuidado dez/22
2	2	66	0	PAULO ROBERT MIZAE	AFUNDADA: TITULAR CIENTE EM 01/03/
2	2	84	0	MARISA DA SILVA ARAUJO BERNARDO	mal cuidado dez/22
2	2	198	0	APARECIDO DONIZETTE DA COSTA	afundado
2	2	199	0	WILSON DA SILVA	afundado
2	2	287	0	WILMA RAMOS DE ASSIS	afundou: familia ciente desde 15/12/22
2	3	291	0	JOSE DIAS DE CARVALHO	AFUNDADA EM 10/10/22 - lucia 99420 3
2	3	328	0	JOSE ROBERTO MARIANO	familia ciente que está afundando, PELO
2	3	329	0	CONCEIÇÃO DOMINGUES	afundado: rogerio avisado em 19/abril -
2	3	331	0	BENEDITO ARRUDA	afundando: tentamos avisar familia em 1
2	3	353	0	NEUSA LOURDES DA SILVA AURILIETTI	afundada: luis ciente desde jan/23 não cc
2	3	354	0	EMANUEL HERRERA LEITAO	afundada: falei com emanuel em 21/abr
2	4	14	0	JOAQUIM MARQUES DA SILVA	afundada
2	4	64	0	ELISABETE DE CARVAHO ROSA	afundado: familiares foram informados c
2	4	318	0	SIRLEI FATIMA GONÇALVES	afundada em 13/05/2023: Sirlei já sabia



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 442/2023/DGP/DIR

PROCESSO: Nº

DESTINO: DEO

C/C Cemitério

ASSUNTO: Laudo de Avaliação das Sepulturas

São João da Boa Vista, 19 de setembro de 2023.

Prezado Senhor(a) Diretor(a),

Tendo em vista, o Despacho nº 069/2023/DEO/Cemitério, estamos encaminhando o Laudo Técnico de vistoria de Imóveis.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,

Dirceu Fernandes Batista
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEIS

Rua Ana de Oliveira, nº 27,
Centro, São João da Boa Vista, SP.
Fone: (19) 3631-7704

Conforme NBR 14.653:2011 e Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/SP

Processo nº: -

Imóvel: Sepulturas localizadas no Cemitério Municipal de São
João da Boa Vista, localizado à Rua da Saudade, sem número,
São João da Boa Vista, SP.

São João da Boa Vista, 19 de setembro de 2023

Perícia (ênfase) Diretoria

Tendo em vista o Despacho nº 009/2023/DEO/Comissão, referente ao encaminhamento
do Laudo Técnico de vistoria de imóveis
Aprovamos a oportunidade para apresentarmos nossos pontos de elevação
segundo o seguinte:

Atenciosamente

Guilherme Fernandes Batista
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Trata-se o presente **Laudo de Vistoria de Imóveis** referente ao Estado de Conservação dos imóveis, caracterizados como sepulturas, localizadas no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista, localizado à **Rua da Saudade, nº 106**, sem número, neste município de São João da Boa Vista/SP, para execução de reparos e atestado da condição atual dos imóveis.

1.0. Detalhamento do estado de conservação dos imóveis caracterizados como "sepulturas"

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 4, Lote 84, Rua 0:**

Documentação ruim e em nome de outra pessoa, era para estar com nome de Antônio Assis Pereira, porém está com nome de Odaysa, que pretende vender. A Sepultura está com rachaduras em seu exterior, o último sepultamento foi em 1964.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 8, Lote 11**

Ivone Manzano declara que não tem interesse em vender a Sepultura (atualizado em 2020). O último Sepultamento foi em 1988. A sepultura não apresenta nenhuma fissura ou rachadura.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 9, Lote 5, Rua 0:**

Trata-se de sepultura em que o último Sepultamento ocorreu em 1952. A sepultura está em péssimo estado de conservação, com rachaduras, trincas e fissuras, pintura desgastada e demais avarias generalizadas de sua estrutura em todos os elementos construtivos, consta também de nome quebrado ao meio.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 9, Lote 15, Rua 0:**

Proprietário Clóvis estava ciente do prazo para construir até dia julho/2020. O último sepultamento ocorreu em 1994. A sepultura não apresenta nenhuma fissura ou rachadura, estando em estado regular de conservação.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 10, Lote 30, Rua 8:**

O titular veio a óbito sem filhos em 1962, o último sepultamento foi em 1970, cadastrado em 2019. Família quer que cancele para poder adquirir. A sepultura apresenta ótimo estado de conservação, estando, portanto, em estado otimizado de conservação.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 10, Lote 89:**

Sepultura que não contratos recentes. O último sepultamento foi em 1992, apresenta não ter gavetas. A sepultura apresenta rachaduras e fissuras em seu exterior, apresentando estado de conservação avariado.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 15, Lote 1, Rua 9:**

Proprietária Celina estava ciente que deveria construir até julho/2020, não houve nenhum sepultamento.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 17, Lote 16, Rua 1:**

Sepultura abandonada em 16/05/2023. Sepultura em péssimo estado de conservação, com rachaduras, fissuras, trincas, vegetação cobrindo o túmulo.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 19, Lote 50:**

Família ciente que deveria construir até julho/2020, último sepultamento foi em 1994. Não há sepultura.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 7, Rua 10:**
Sepultura danificada, com quebra na estrutura, formando uma abertura, apresentando estado de conservação avariado.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 47, Rua 4:**
Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, rachaduras e trincas, além de estar quebrada, sem identificação e sem licença, com deterioração avançada.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 264:**
Não há sepultura edificada, o último enterro ocorreu em 1991.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 307:**
Não há sepultura edificada, documentação precária, titular veio a óbito sem deixar descendentes, nem na linha direta, nem colateral.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 371:**
Não há sepultura edificada, o proprietário José Benedito estava ciente do prazo para construção até agosto/2020. O último sepultamento ocorreu em 2009.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 373:**
Não há sepultura edificada, o titular veio a óbito. O último sepultamento ocorreu em 2010.
- **Cemitério Municipal – Quadra 20, Lote 432:**
Não há sepultura edificada. Foi expedida licença para construção em 2012 e último sepultamento foi em 1980.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 75:**

Trata-se de sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requebrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 223:**

Trata-se de sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requebrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície, o último enterro foi em 1990.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 249:**

Trata-se de sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requebrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. Não há corpo enterrado.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 265:**

Trata-se de sepultura em péssimo estado de conservação, contendo fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último enterro foi em 2020.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 286:**

Sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requebrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. Telefone não existe, último enterro foi em 1985.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 21, Lote 288:**

Sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requebrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último enterro foi em 2016. Obs: A sepultura está ao lado esquerdo da de propriedade de Divino Braz.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

- **Cemitério Municipal – Quadra 24, Lote 13, Rua 10:**
Sepultura com revestimentos requadrados, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último enterro foi em 2002.
- **Cemitério Municipal – Quadra 24, Lote 237:**
Sepultura em péssimo estado de conservação, revestimentos requadrados, decoração quebrada e arrancada, além de fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. Houve degradação do piso formando abertura para o solo em 12 de maio. Sara, filha de Maria Gorete, foi avisada na mesma data. O último enterro foi em setembro de 2020.
- **Cemitério Municipal – Quadra 24, Lote 278:**
Sepultura com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último sepultamento foi em 2013, caracterizando estado de conservação ruim.
- **Cemitério Municipal – Quadra 24, Lote 282:**
Sepultura coberta por vegetação, onde ocorreu o colapso interno da caixa. O último sepultamento foi em 2015.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 22:**
Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último sepultamento foi em 2016.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 63:**
Sepultura em bom estado de conservação, somente alguns revestimentos externos com trincas. O último sepultamento foi em 2018.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 90:** *Afundada colapso de estrutura*
Sepultura em bom estado de conservação, somente alguns revestimentos externos com trincas. O último sepultamento foi em 2014.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 107:**
Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último sepultamento foi em 2003.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 140:** *143/144*
Per Ciliane
Sepultura em bom estado de conservação, somente alguns revestimentos externos com trincas e vegetação externa. Proprietária *Perciliane* informou em 20 de abril que dia 24 de abril iria providenciar os reparos necessários. O último enterro foi em 1997.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 179** *colapso de estrutura*
Sepultura em bom estado de conservação, somente alguns revestimentos externos com trincas e vegetação externa.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 180:** *colapso de estrutura*
Sepultura em bom estado de conservação, somente alguns revestimentos externos com trincas e vegetação externa. O último enterro foi em 2012.
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 578:**
Não há sepultura edificada. *Afundada*
- **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 612:**
Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. Ainda em licença em 27 de janeiro de 2023.

192
193
Quadradas
256/257
258
265
336/337
465
466
566
579

Foto
Ant 31

606 chan -
607 donada

8



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 658:**

Tirar da lista

Sepultura em bom estado de conservação, somente com vegetação cobrindo a parte externa do túmulo. O titular morreu sem filhos ou irmãos, solicitando regularização. O último enterro foi em 2012.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 26, Lote 55:**

Tirar da lista

Sepultura em bom estado de conservação, somente com vegetação cobrindo a parte externa do túmulo. Em 16 de agosto de 2022 tirou a licença para execução de reparos, porém houve o cancelamento da licença.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 28, Lote 87:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície, também houve um rompimento do revestimento, causando uma abertura do túmulo para o solo. O titular foi avisado em 03 de abril de 2023.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 26, Lote 95:**

colapso da estrutura

Sepultura em estado de conservação regular com fissuras e rachaduras na superfície, também houve um rompimento do revestimento, causando uma abertura do túmulo para o solo.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 28, Lote 88:**

Não há sepultura edificada.

Colapso da estrutura substancial

➤ **Cemitério 2 – Quadra 1, Lote 114:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último enterro foi em 2022 e não foi pago.

[Handwritten signature]



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 18:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. O último enterro foi em 1989.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 66:**

Sepultura em estado de conservação péssimo com fissuras e rachaduras na superfície, também houve um rompimento do revestimento, causando uma abertura do túmulo para o solo.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 84:**

Sepultura em estado de conservação regular com fissuras e rachaduras na superfície. O último enterro foi em janeiro de 1997.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 198:**

Sepultura está afundada, último sepultamento foi realizado em maio de 2021.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 199:**

Sepultura está afundada, último sepultamento foi realizado em maio de 1990.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 2, Lote 287:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície, também houve um rompimento do revestimento, causando uma abertura do túmulo para o solo. O último enterro foi em julho de 2009.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério 2 – Quadra 3, Lote 328:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. A família estava ciente desde fevereiro de 2020, mas não tomou providências.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 3, Lote 354:**

Sepultura em péssimo estado de conservação com fissuras, trincas e rachaduras em toda superfície. Em 21 de abril, o proprietário Emanuel informou que iria ao local até dia 27 de abril. O último enterro foi em agosto de 2001.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 26, Lote 55:**

Sepultura em estado de conservação regular com fissuras, trincas e rachaduras na superfície, também houve um rompimento do revestimento, causando uma pequena abertura do túmulo para o solo. O último enterro foi realizado em fevereiro de 1996.

➤ **Cemitério 2 – Quadra 4, Lote 64:** *afundada*

Sepultura em ~~bom estado de conservação~~ somente com fissuras e rachaduras pequenas na superfície.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 26, Lote 55:**

Sepultura em bom estado de conservação somente com fissuras e rachaduras pequenas na superfície e com pequena quantidade de vegetação rasteira. Afundada, proprietária Sirlei informou no dia 13 de maio de 2023 que já sabia do problema, porém não tem recursos para reparar.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 192:**

Foi devidamente realizada a tentativa de comunicação com o proprietário por meio de ligação telefônica (realização da tentativa em 18/04/2023), porém



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

sem sucesso na tentativa de falar com a senhora Maria José, as condições atuais da sepultura apresentam fissuras nos pisos, e vegetação nascendo no espaço do rejunte, além de falta de identificação de nome na sepultura.

> Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 193:

Após análise foi verificado vegetação acima da sepultura (no rejunte), sendo devidamente comunicado ao proprietário o qual solicitou a informação do número telefone de um pedreiro e já está devidamente informado.

> Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 257:

O responsável foi informado em 24/04 para solucionar o problema gerado pela movimentação de solo fazendo fissuras aparentes na sepultura, informação que no dia 23 de fevereiro foi realizado um enterro.

> Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 258:

Após ser analisada a situação da sepultura a qual está com trincas aparentes e uma parte mínima com a vegetação sobressaindo no canto inferior esquerdo, foi realizada a tentativa de informar o proprietário dia 18 de abril de 2023, mas sem sucesso.

> Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 265:

A sepultura, devido aos desgastes, foi repartida ao meio gerando fissuras, trincas em estado crítico, na tentativa de informar o proprietário foi deixado um recado na caixa de mensagem devido ao desgaste que está em 18 de abril de 2023

> Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 337/336:

A sepultura apresenta vegetação sobre o túmulo, a tentativa de se comunicar com os proprietários foi falha pelo fator não ter telefone cadastrado e sem sucesso em falar com o outro proprietário.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 465:**

Os proprietários já foram avisados e fomos informados que a família não quer reparar a sepultura e não podem receber chamada telefônica desde 16/03/23. A sepultura está escavada.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 466:**

O proprietário já está ciente desde o ano de 2020, entretanto foi realizada a tentativa de chamada em 21/03/23 sem sucesso, a sepultura está escavada.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 566:**

O titular responsável já falecido, atual responsável não a meios de se comunicar pois não temos informações como telefone e e-mail, estado de conservação está em avarias avançadas, como trincado e com fissuras, necessitando de reparos urgentes.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 579:**

O proprietário foi avisado e se responsabilizou em reparar a vegetação sobre o túmulo em 22/11/22, último enterro realizado em 2019.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 584:**

A sepultura apresenta diversas trincas e desgaste, além de não incluir o nome dos quais foram sepultados, a tentativa de se comunicar ocorreu, porém, um número prescreveu como não existente e o outro não ocorreu sucesso.

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 599:**

A Sepultura apresenta desgastes, a tentativa de falar com os proprietários teve sucesso, contudo a família não deseja realizar reforma, contato em 31/01/23.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

➤ **Cemitério Municipal – Quadra 25, Lote 607/606:**

A sepultura apresenta desgastes como fissuras e reboco soltando com tijolos aparentes, falha na comunicação, alguns números cadastrados não existem e outros não atendem.

Cem. 2 Q. 4 L. 318 - colapso da estrutura

Cem 2 Q. 4 L. 114 - afundada

Cem 2 Q. 3 L. 331 - afundada

Cem 2 Q. 3 L. 291 - afundada




Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

2.0 Conclusão e considerações finais


Conforme vistoria realizada e informações prestadas pela r. administração do Cemitério Municipal, as sepulturas apresentam características de conservação diversificadas, desde construções com bom estado de conservação, necessitando de apenas reparos pontuais e localizados até construções em péssimo estado de conservação, necessitando de reparos profundos ou até mesmo demolição da construção existente, devido aos danos causados pelo lapso temporal sem utilização, como são casos particulares de cada sepultura descrita e detalhada no laudo, exemplificando e atestando a necessidade e o estado atual da construção de cada sepultura aqui analisada.

São João da Boa Vista, 19 de setembro de 2023.



Eng. Jean Lucas Conceição de Moraes
Engenheiro Civil - Eng. Segurança do Trabalho
CREA/SP: 5069.98217-0

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano de São João da Boa Vista



Dirceu Fernandes Batista

Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano de São João da
Boa Vista



Município de São João da Boa Vista
 Departamento de Obras e Serviços Públicos
 Coordenadoria de Serviços Funerários

São João da Boa Vista, 25 de setembro de 2023.

Em virtude das diferenças entre o laudo recebido e a real situação das sepulturas e erros de indexação, solicitamos correção do laudo, que ficou como segue.

Rua Ana de Oliveira, nº 27,
Centro, São João da Boa Vista, SP.
Fone: (19) 3631-7704

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEIS

Conforme NBR 14.653:2011 e Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/SP

Processo nº: -

Imóvel: Objetos identificados como "sepulturas", localizadas no
Cemitério Municipal de São João da Boa Vista, localizado à Rua
da Saudade, sem número, São João da Boa Vista, SP.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Eng. Jean Lucas Conceição de Moraes, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA/SP: 5069.98217-0, vem mui respeitosamente elaborar e apresentar o presente **Laudo de Vistoria de Imóveis para objetos peculiares e específicos**, referente ao **Estado de Conservação dos imóveis denominados como sepulturas**, localizadas no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista, localizado à **Rua da Saudade, sem número**, neste município de São João da Boa Vista/SP, para **atestado de conformidade quanto ao estado de conservação dos referidos objetos, par fins de possível desapropriação por parte do Poder Público.**

A vistoria dos objetos deste Laudo Técnico de Vistoria, visou a constatação do estado de conservação dos mesmos, simplesmente, não abordando estudos, análises, cálculos técnicos e dimensionamentos referentes aos valores de mercado do mesmo, ainda que os mesmos objetos são para fins de desapropriação pelo Poder Público. Portanto, a presente obra técnica trata-se de uma Laudo Técnico de Vistoria de Imóveis.

Para a elaboração do mesmo, considerou-se os seguintes 5 (cinco) critérios de análise de vistoria de estado de elementos de construção: fechamento superior, conservação de elementos construtivos, conservação de revestimentos, qualidade de manutenção e a própria classificação do estado de conservação do objeto em si.

Os estados de conservação dos objetos foram divididos em 4 (quatro) classificações: estado de conservação péssimo, estado de conservação insatisfatório, sem valor utilizável e sub-utilizável.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.0. Detalhamento do estado de conservação dos imóveis caracterizados como "sepulturas"

1.1. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 01, Lote 114.

Trata-se de objeto tumular edificado sobre o Cemitério Municipal, onde o mesmo apresenta estado de conservação quanto às suas características e elementos construtivos de característica péssima quanto ao obsolescimento. O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se quebradas, inclusive com blocos fora de esquadro e de ordem de assentamento. Não há execução de qualquer tipo de revestimento sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.

O referido objeto encontra-se representado na tomada fotográfica abaixo:



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 01, Lote 114.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.


Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.2. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 02, Lote 18

O referido objeto apresenta alvenarias de fechamento laterais em estado de deterioração avançada, apresentando quebras e trincas, tampa de fechamento sem qualquer manutenção e revestimento, jardinagem particular encontra-se abandonada e não há qualquer sinal de reparo no esquadro do objeto, bem como das anomalias supracitadas. Não há execução de qualquer tipo de revestimento sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.

O referido objeto encontra-se representado na tomada fotográfica abaixo:





Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 18.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas, fissuras e elementos localizados devidamente danificados.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie, sequer em termos de manutenção de jardinagem.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.3. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 02, Lote 84

O referido objeto apresenta as características idênticas aos anteriores, em relação ao seu estado de conservação e obsolescência de uma maneira geral, com exceção da jardinagem na cabeceira do objeto.

O referido objeto encontra-se representado na tomada fotográfica abaixo:



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 84.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas, fissuras e elementos localizados devidamente danificados, estando de certa forma a tampa até mesmo "incompleta" devido aos danos temporais existentes.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie, sequer em termos de manutenção de jardinagem, com exceção da jardinagem da cabeceira.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação, similar aos anteriores.

1.4. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 02, Lote 198

O referido objeto apresenta características construtivas mais conservadoras e uma qualidade de conservação não exageradamente ruim, sendo o objeto revestimento em sua totalidade por placas cerâmicas, apresentando placa de identificação e não apresentando sinais claros de danos localizados em sua superfície e em toda sua extensão lateral. Entretanto, apresenta sinais claros de desgaste temporal, o que é causado por falta de manutenção periódica, caracterizando um estado de conservação ainda insatisfatório, pois não apresenta manutenção no que tange principalmente a sua jardinagem e limpeza.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 198.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação insatisfatório, devido à limpeza e falta de manutenção de jardinagem.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Conservação de elementos construtivos: Regular, com a existência de elementos de revestimento em placas cerâmicas em toda a sua extensão, porém não apresenta manutenção regular.

Conservação de revestimentos: Regular ao que tange ao mesmo.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie, sequer em termos de manutenção de jardinagem.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório, devido à falta de manutenção de jardinagem e de limpeza superficial e de entorno.

1.5. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 02, Lote 199

O referido objeto apresenta características construtivas similares ao item anterior, porém apresenta sua cabeceira danificada aparentemente por choque lateral e falta de manutenção quanto à ancoragem da mesma ao objeto abaixo. Apresenta também sinais claros de falta de manutenção e de falta de limpeza, gerando conclusão semelhante ao objeto de tópico 1.4, estando, inclusive, localizado ao lado do mesmo.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 199.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação insatisfatório, devido à limpeza e falta de manutenção de jardinagem.

Conservação de elementos construtivos: Regular, com a existência de elementos de revestimento em placas cerâmicas em toda a sua extensão, porém não apresenta manutenção regular.

Conservação de revestimentos: Regular ao que tange ao mesmo, porém apresenta danos localizados em sua cabeceira.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie, sequer em termos de manutenção de jardinagem.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório, devido à falta de manutenção de jardinagem e de limpeza superficial e de entorno.

1.6. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 02, Lote 287

O referido objeto encontra-se integralmente danificado, em uma situação em que fora ocasionada a ruptura da fundação da caixa do mesmo, onde houve o afundamento da superfície em relação ao centro geométrico da fundação, ocasionado a perda total dos elementos construtivos, dos revestimentos e de toda a sua forma final.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 287.




Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual, não há como classificar o mesmo segundo os critérios de conservação e de obsolescência, pois o mesmo se encontra em estado integralmente danificado, sem qualquer possibilidade de aproveitamento do mesmo. Portanto, o referido objeto encontra-se em estado de conservação de sem valor utilizável, inferior ao péssimo estado de conservação; devido aos danos ocasionados.

1.7. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 03, Lote 291

O referido objeto encontra-se em situação idêntica ao objeto de tópico 1.6, com características integralmente danificadas, inclusive com ruptura de fundação em relação aos elementos de sua superfície, o que gerou o afundamento.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 03, Lote 291.




Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, sua situação atual de conservação é classificada como idem ao objeto de tópico 1.6, considerada como sem valor utilizável, inferior ao péssimo estado de conservação; devido aos danos ocasionados.

1.8. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 03, Lote 328

O referido objeto apresenta características construtivas aparentemente subutilizáveis, onde a própria superfície não fora edificada para acabamento, conservação e apresentação conforme as diretrizes de construção dos ambientes do Cemitério Municipal.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 03, Lote 328.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente, o que caracteriza estado de conservação insatisfatório por falta de acabamento.

Conservação de elementos construtivos: Não existente, o que caracteriza estado de conservação insatisfatório por falta de acabamento.

Conservação de revestimentos: Insatisfatório no que tange apenas a sua cabeceira, aparentemente sem manutenção periódica.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, assim como de edificação de acabamento superficial.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório, devido à falta de edificação de acabamento em sua superfície, falta de manutenção quanto aos revestimentos de sua cabeceira.

1.9. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 03, Lote 329

O referido objeto apresenta características construtivas aparentemente regulares, onde necessita-se apenas de manutenção periódica quanto a sua limpeza geral e jardinagem localizada, não apresentando avarias significativas, sejam localizadas, sejam generalizadas.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 03, Lote 329.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem.

Conservação de elementos construtivos: Regular.

Conservação de revestimentos: Regular.


Qualidade de manutenção do entorno: Regular.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.10. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 03, Lote 331

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes ao objeto do item 1.9, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescimento, da mesma forma.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 03, Lote 331.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, uma vez que a mesma se encontra irregular nas adjacências dos revestimentos cerâmicos.

Conservação de elementos construtivos: Regular.

Conservação de revestimentos: Regular.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.11. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 03, Lote 354

O referido objeto encontra-se integralmente danificado, em uma situação em que fora ocasionada a ruptura da fundação da caixa do mesmo, onde houve o afundamento da superfície em situação similar ao objeto do item 1.6, ocasionado a perda total dos elementos construtivos, dos revestimentos e de toda a sua forma final.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 03, Lote 354.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual, não há como classificar o mesmo segundo os critérios de conservação e de obsolescência, pois o mesmo se encontra em estado integralmente danificado, sem qualquer possibilidade de aproveitamento do mesmo. Portanto, o referido objeto encontra-se em estado de conservação de sem valor utilizável, inferior ao péssimo estado de conservação; devido aos danos ocasionados.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.12. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 04, Lote 14

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes ao objeto do item 1.10, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 04, Lote 14.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, uma vez que a mesma se encontra irregular nas adjacências dos revestimentos cerâmicos.

Conservação de elementos construtivos: Insatisfatória, existindo elementos de construção danificados em sua base inferior.

Conservação de revestimentos: Insatisfatória, pois existem elementos de revestimento que se encontram danificados em sua base inferior.

Qualidade de manutenção do entorno: Insatisfatória.


Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório, devido aos danos existentes aos elementos construtivos da base do objeto, falta de manutenção periódica no que tange à jardinagem e à limpeza em geral.

1.13. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 04, Lote 64

O referido objeto apresenta características construtivas também estritamente semelhantes ao objeto do item 1.10, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 04, Lote 64.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Danificado, uma vez que pode se observar através das rachaduras da superfície superior que houve o colapso da gaveta interna, provocando inutilização da sepultura.

Conservação de elementos construtivos: Péssimo, não há possibilidade de utilização do referido túmulo, visto que sua estrutura interna apresenta colapso que podem ser confirmados pelas rachaduras superiores, devido a sua construção modular realizada à época, em uma sequência de 05 sepulturas para modulação.

Conservação de revestimentos: Ruim em pontos localizados, porém prejudicados devido ao péssimo estado de conservação da estrutura da sepultura, devido à ocorrência de colapso estrutural interno, característica originada devido à estrutura modular de construção utilizada à época de sua construção.




Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Qualidade de manutenção do entorno: Necessidade de manutenção quanto a sua jardinagem.

1.14. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 09, Lote 05, Rua 0.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se quebradas, inclusive com blocos fora de esquadro e de ordem de assentamento. Não há execução de qualquer tipo de revestimento sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 09, Lote 05, Rua 0.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais da tampa de concreto.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.15. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 09, Lote 15

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes ao objeto do item 1.13, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma. A única exceção se dá pela ausência de elementos de revestimento cerâmico sobre este objeto, uma vez que o mesmo se encontra edificado e revestimento em argamassa, não apresentando danos significativos aparentes que o comprometam.

[Handwritten signature]



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 09, Lote 15.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, não apresentando avarias significativas que classifiquem de maneira pontual ou generalizada.

Conservação de elementos construtivos: Regular, sem apresentar danos significativos.



Município de São João da Boa Vista


Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Conservação de revestimentos: Regular, sem apresentar danos significativos.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.16. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 10, Lote 89.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se em estado em que apresentam fissuras e trincas significativas que percorrem toda sua extensão, no sentido inferior ao superior. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 10, Lote 89.



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, que percorrem grande extensão da tampa superior de concreto.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.17. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 15, Lote 01, Rua 09.

O referido objeto se encontra em estado sub-utilizável, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino. A jardinagem do local encontra-se devidamente regular e em estado satisfatório de conservação.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 15, Lote 01, Rua 09.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.18. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 17, Lote 16, Rua 01.

O referido objeto apresenta algumas trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto, apresentando danos pontuais em sua alvenaria baixa de fechamento lateral.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 17, Lote 16, Rua 01.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação ruim, apresentando algumas fissuras generalizadas, devido à falta de revestimento, exposto uma vez à ação do lapso temporal.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em estado de conservação insatisfatório.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação do objeto considerado como insatisfatório.

1.19. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 7, Rua 10.

O referido objeto apresenta revestimentos cerâmicos em praticamente toda a sua superfície superior e lateral, porém existem dano localizados em seu fechamento superior, o que mostra sinais claros de falta de manutenção periódica quanto aos seus elementos construtivos.

Referência: Objeto tumular localizado na quadra 20, lote 7, Rua 10

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação

insatisfatório, apresentando danos localizados em seu fechamento superior, que são



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 20 17 x 10

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 07, Rua 10.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação insatisfatório, apresentando danos pontuais em seu fechamento superior, que se



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

estendem desde os revestimentos cerâmicos até pontos internos da estrutura de alvenaria.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em estado de conservação insatisfatório.

Conservação de revestimentos: Danificados de forma pontual.

Qualidade de manutenção do entorno: Caracterizada como regular, apesar de danos diversos no objeto.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação do objeto considerado como insatisfatório.

1.20. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 47, Rua 4.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se danificadas, sem qualquer reparo do assentamento dos blocos, o que aparentemente já está se ocasionado o chamado "espalhamento" pela ação de intempéries em regiões danificadas. Não há execução de qualquer tipo de revestimento sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 47, Rua 04.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais da tampa de concreto.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.21. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 264.

O referido objeto se encontra em estado sub-utilizável, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino. A jardinagem do local encontra-se devidamente regular e em estado satisfatório de conservação.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 264.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.22. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 307.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica ao objeto do item 1.21, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 307.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.23. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 371.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica ao objeto dos itens 1.21 e 1.22, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 371.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.24. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 373.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica ao objeto dos itens 1.21, 1.22 e 1.23, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino.




Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 373.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.25. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 20, Lote 432.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica ao objeto dos itens 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote vago na referida quadra e rua de destino.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 20, Lote 432.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.26. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 75.

O referido objeto apresenta danos generalizados em todos os elementos de sua superfície, como revestimentos cerâmicos quebrados, trincas e fissuras que podem ser observadas na tampa de concreto de forma geral, alvenarias laterais baixas danificadas e fora de assentamento, jardinagem sem manutenção e até mesmo a existência de ferramentas de trabalho abandonadas sobre a superfície superior do objeto tumular.

O referido objeto encontra-se representado na tomada fotográfica abaixo:



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 75.



58

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos generalizados nos elementos construtivos.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos que possam ser considerados regulares.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.27. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 223.

O referido objeto apresenta uma edificação tumular praticamente não finalizada, com a existência dos elementos construtivos da superfície ainda em alvenaria baixa de tijolos maciços, sem qualquer tampa de fechamento em concreto armado, não apresentando revestimentos para acabamento do objeto, além de materiais danificados espalhados por toda a superfície.

O referido objeto encontra-se representado na tomada fotográfica abaixo:



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 223.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos que possam ser considerados regulares.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.28. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 249.

O referido objeto apresenta um estado de conservação e de edificação praticamente semelhante ao objeto do item 1.26, onde o mesmo apresenta diversos danos nos elementos construtivos da superfície superior, como blocos e revestimentos quebrados e devidamente espalhados por toda a superfície, falta de manutenção quanto à todas as alvenarias baixas laterais de sua caixa, além de manutenção inexistente quanto à jardinagem do objeto.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 21 | 249

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 249.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.29. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 265.

O referido objeto apresenta um estado de conservação e de edificação praticamente semelhante ao objeto do item 1.28, apresentando a mesma descrição construtiva e de vistoria quanto à integridade de seus elementos construtivos.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q. 21 L. 265

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 265.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.30. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 286.

O referido objeto apresenta um estado de conservação e de edificação praticamente semelhante ao objeto do item 1.29, apresentando a mesma descrição construtiva e de vistoria quanto à integridade de seus elementos construtivos.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 286.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação, além de todo o fechamento superior estar integralmente danificado.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.31. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 21, Lote 288.

O referido objeto apresenta um estado de conservação e de edificação praticamente semelhante ao objeto do item 1.30, apresentando a mesma descrição construtiva e de vistoria quanto à integridade de seus elementos construtivos.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 21.1288

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 21, Lote 288.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação, além de todo o fechamento superior estar integralmente danificado e ainda inacabado.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.32. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 24, Lote 13, Rua 10.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se em estado em que apresentam trincas significativas que percorrem toda sua extensão, além de danos significativos na base inferior da tampa de fechamento, o que gerou até mesmo a abertura de rachaduras no local. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 24 | 13 x 10

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 24, lote 13, rua 10.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, que percorrem grande extensão da tampa superior de concreto, além de danos significativos em sua base inferior.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.


1.33. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 24, Lote 237.

O referido objeto apresenta o afundamento de todo o seu fechamento superior, ocasionado provavelmente pela ruptura da estrutura de suporte lateral, edificada em alvenaria baixa, revestida por placas cerâmicas, o que é agravada pela falta de manutenção da mesma. O afundamento caracteriza o péssimo estado de conservação do objeto, pois o confere a característica de inutilizável e praticamente sem valor de utilização.

8



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 24 | 237

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 24, lote 237.



72

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Sem valor, onde ocorrera o afundamento de toda a sua estrutura, sem a devida manutenção periódica.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Há a existência de revestimentos cerâmicos em toda a superfície do objeto, porém os mesmos encontram-se danificados pela situação de afundamento superior generalizada.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.34. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 24, Lote 278.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se em estado em que apresentam trincas significativas que percorrem toda sua extensão, além de danos significativos nas bases inferiores e laterais da tampa de fechamento. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 24 | 278

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 24, lote 278.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, que percorrem grande extensão da tampa superior de concreto, além de danos significativos em sua base inferior e lateral.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.35. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 24, Lote 282

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens 1.9 e 1.10, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescimento, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 24 | 282

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 24, Lote 282.

[Handwritten signature]



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, uma vez que a mesma se encontra irregular nas adjacências dos revestimentos cerâmicos e também em relação à sua limpeza.

Conservação de elementos construtivos: Regular, necessitando reparos simples em suas laterais, no que tange à abertura de fendas.

Conservação de revestimentos: Regular.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.36. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 22.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se em estado em que apresentam trincas significativas que ocasionam danos em toda a estrutura lateral composto por alvenarias baixas de fechamento, além de danos generalizados na tampa de fechamento superior. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 22.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos generalizados ocasionado por abertura de fendas laterais.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.37. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 63

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens 1.9 e 1.10 e 1.35, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescimento, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 L 63

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 63.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, alguns reparos simples no que diz respeito às juntas dos revestimentos cerâmicos, principalmente no que tange à base da superfície superior.

Conservação de elementos construtivos: Regular, necessitando reparos simples em suas laterais, no que tange à base da superfície superior.

Conservação de revestimentos: Regular.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.38. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 90.

O referido objeto apresenta uma estrutura de edificação toda revestida em revestimentos cerâmicos, onde de uma forma geral, apresentam uma característica de conservação regular. Entretanto, o objeto de análise em si encontra-se sobre a influência de uma ruptura parcial de solo, onde gerou um momento excêntrico em uma de suas extremidades, provocando assim um "tombamento" lateral visivelmente danoso, o que aliado à não execução de reparos pontuais para saneamento do problema, conferem ao objeto uma característica de conservação insatisfatória.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 / 90

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 90.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação até mesmo regular, entretanto devido ao dano ocorrido pelo tombamento lateral oriundo da ruptura parcial da fundação, o objeto deve ser considerado como em estado de conservação insatisfatório.

Conservação de elementos construtivos: Idem ao critério supramencionado.

Conservação de revestimentos: Idem ao critério supramencionado.

Qualidade de manutenção do entorno: Idem ao critério supramencionado.

Estado de conservação atribuído: Em estado insatisfatório de conservação.

1.39. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 107.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como danos generalizados em toda a estrutura de seu fechamento superior, danificando os revestimentos cerâmicos, assim como a estrutura lateral das alvenarias que fazem o seu fechamento.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 I 107

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 107.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais da tampa de concreto.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.40. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 143/144.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens 1.9 e 1.10, 1.35 e 1.37, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q.25 L.143/144

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 143/144.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, alguns reparos simples no que diz respeito às juntas dos revestimentos cerâmicos, principalmente no que tange às bases dos fechamentos laterais e reparos simples no rejuntamento geral dos revestimentos.

Conservação de elementos construtivos: Regular, necessitando reparos simples em suas laterais, no que tange às bases dos revestimentos cerâmicos e suas juntas de assentamento.

Conservação de revestimentos: Regular.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.41. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 179.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens 1.9 e 1.10, 1.35, 1.37 e 1.40, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescimento, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 | 179

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 179.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Característica idem ao objeto de número 1.40.

Conservação de elementos construtivos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.

Conservação de revestimentos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.


Qualidade de manutenção do entorno: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.

1.42. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 180.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens supracitados e do item 1.41, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 | 180

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 180.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Característica idem ao objeto de número 1.40.

Conservação de elementos construtivos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.

Conservação de revestimentos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.40.

1.43. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 192.

O referido objeto apresenta uma estrutura de edificação toda revestida em revestimentos cerâmicos, onde de uma forma geral, apresentam uma característica de conservação regular, similar ao objeto do item 1.38. De forma análoga ao item citado, o objeto de análise em si encontra-se sobre a influência de uma ruptura parcial de solo, onde gerou um momento excêntrico em uma de suas extremidades, provocando assim um "tombamento parcial" lateral visivelmente danoso, o que aliado à não execução de reparos pontuais para saneamento do problema, conferem ao objeto uma característica de conservação insatisfatória.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 I 192

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 192.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação até mesmo regular, entretanto devido ao dano ocorrido pelo tombamento lateral oriundo da ruptura parcial da fundação, o objeto deve ser considerado como em estado de conservação insatisfatório, semelhante ao objeto do item 1.38.

Conservação de elementos construtivos: Idem ao critério supramencionado.

Conservação de revestimentos: Idem ao critério supramencionado.

Qualidade de manutenção do entorno: Idem ao critério supramencionado.

Estado de conservação atribuído: Em estado insatisfatório de conservação.

1.44. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 193.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes aos objetos dos itens supracitados e do item 1.42, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 | 193

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 193.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Característica idem ao objeto de número 1.42.

Conservação de elementos construtivos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.42.

Conservação de revestimentos: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.42.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular, com característica idem ao objeto de número 1.42, porém observa-se a clara falta de manutenção no tocante à limpeza geral e à jardinagem.

1.45. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 256/257.


O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como danos generalizados em toda a estrutura de seu fechamento superior, danificando os revestimentos cerâmicos, assim como a estrutura lateral das alvenarias que fazem o seu fechamento. Além disso, observa-se um certo "recalque negativo" do solo sentido a favor da estrutura do objeto, provocando o empuxo negativo que o mesmo exerce sobre a estrutura do objeto, danificando ainda mais seus elementos construtivos.

Referência: Objeto tumular localizado a quadra 25, lote 256/257.

8



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 256/257.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais da tampa de concreto, provocados por falta de manutenção e a ocorrência de um provável empuxo de solo.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.


Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.46. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 258.

O referido objeto, vizinho ao objeto do item 1.45, apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como danos generalizados em toda a estrutura de seu fechamento superior, danificando os revestimentos cerâmicos, assim como a estrutura lateral das alvenarias que fazem o seu fechamento, em analogia similar ao seu vizinho, com estrutural parcialmente comprometida, avariando de forma geral sua integridade.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 258.

[Handwritten signature]



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais da tampa de concreto, provocados por falta de manutenção.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.47. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 265.

O referido objeto apresenta um estado de conservação e de edificação praticamente semelhante ao objeto do item 1.27, apresentando a mesma descrição construtiva e de vistoria quanto à integridade de seus elementos construtivos.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 | 265

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 265.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Não existente e/ou inexistente quanto às etapas construtivas.

Conservação de elementos construtivos: Praticamente não existentes e/ou incabados.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.48. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 336/337.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes ao objeto do item 1.40, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescimento, da mesma forma.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 / 336/337

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 336/337.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, alguns reparos simples no que diz respeito às juntas dos revestimentos cerâmicos, principalmente no que tange às bases dos fechamentos laterais e reparos simples no rejuntamento geral dos revestimentos.

Conservação de elementos construtivos: Regular, necessitando reparos simples em suas laterais, no que tange às bases dos revestimentos cerâmicos e suas juntas de assentamento.

Conservação de revestimentos: Regular.


Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.49. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 466/465

O referido objeto encontra-se integralmente danificado, em uma situação em que fora ocasionada a ruptura da fundação da caixa do mesmo, onde houve o afundamento da superfície em relação ao centro geométrico da fundação, ocasionado a perda total dos elementos construtivos, dos revestimentos e de toda a sua forma final.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q.25 L.466

Q.25 L.465

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 02, Lote 466/465.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano


De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual, não há como classificar o mesmo segundo os critérios de conservação e de obsolescência, pois o mesmo se encontra em estado integralmente danificado, sem qualquer possibilidade de aproveitamento do mesmo. Portanto, o referido objeto encontra-se em estado de conservação de sem valor utilizável, inferior ao péssimo estado de conservação, devido aos danos ocasionados.

1.50. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 566.

O referido objeto apresenta estado de conservação e manutenção semelhante ao objeto do item 1.46, apresentando trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como danos generalizados em toda a estrutura de seu fechamento superior, danificando os revestimentos cerâmicos, assim como a estrutura lateral das alvenarias que fazem o seu fechamento, em analogia similar ao objeto supracitado, com estrutura parcialmente comprometida, avariando de forma geral sua integridade.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 566.



106

Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas paredes laterais e superior da tampa de concreto, provocados por falta de manutenção.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.


1.51. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 578.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica à objetos supramencionados de tópicos anteriores, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote em situação aparentemente vaga em relação aos seus vizinhos e a sua capacidade de utilização.

Referência: Objeto tumular localizado na quadra 25, Lote 578



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 I 578

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 578.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1.52. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 579.

O referido objeto apresenta características construtivas estritamente semelhantes ao objeto do item 1.48, possuindo a mesma característica de conservação e descritiva, podendo ser classificado, quanto aos critérios de conservação e obsolescência, da mesma forma.



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, Lote 579.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Regular, necessitando de manutenção quanto a sua jardinagem de uma maneira geral, alguns reparos simples no que diz respeito às juntas dos revestimentos cerâmicos, limpeza de placa de identificação e limpeza geral de superfície e entorno.

Conservação de elementos construtivos: Regular, necessitando reparos simples supramencionados.

Conservação de revestimentos: Regular.

Qualidade de manutenção do entorno: Regular.

1.53. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 584.

O referido objeto apresenta um estado de conservação que explicita a falta de manutenção e a falta de construção de itens de acabamento para conferir limpeza, higiene e boa aparência ao objeto. Edificado sua estrutura em alvenarias de tijolos maciços, apresenta algumas pequenas fissuras localizadas e o desgaste de superfície destes elementos, devido à ação temporal.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 25 1 584

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 584.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em estado de conservação insatisfatório, pois não há a incidência de manutenção periódica, tendo os elementos construtivos desgastados pelo tempo, sem a execução sequer de revestimentos coexistir com medidas conservadoras dos elementos.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em estado de conservação insatisfatório.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório.

1.54. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 606/607.

O referido objeto apresenta um estado de conservação idêntico ao objeto do item 1.53, explicitando a falta de manutenção e a falta de construção de itens de acabamento para conferir limpeza, higiene e boa aparência ao objeto edificado em alvenaria e tampa de concreto no fechamento superior.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q.25 L.606/607

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 606/607.

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Idem ao objeto do item 1.53.

Conservação de elementos construtivos: Idem ao objeto do item 1.53.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Qualidade de manutenção do entorno: Idem ao objeto do item 1.53.

Estado de conservação atribuído: Estado de conservação insatisfatório.

1.55. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 25, Lote 612.

O referido objeto apresenta trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como alvenarias baixas laterais encontram-se em estado em que apresentam trincas significativas que ocasionam danos em toda a estrutura lateral composto por alvenarias baixas de fechamento, além de danos generalizados na tampa de fechamento superior. Não há execução de qualquer tipo de revestimento cerâmico sobre o objeto, seja superior e lateralmente, onde o mesmo se encontra em seus devidos elementos de alvenaria e concreto.

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 612.

De acordo com o objeto, resume-se sua situação construtiva

anexo

Fechamento superior, Idem ao objeto do item 1.53.

Conservação de elementos construtivos: Idem ao objeto do item 1.53.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos

cerâmicos

RUA ANA DE OLIVEIRA, Nº 27, CENTRO - FONE: (19) 3631-7704

8



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 25, lote 612.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos generalizados ocasionado por abertura de fendas laterais e superiores, com danos significativos na tampa de concreto superior.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Não há existência de revestimentos cerâmicos.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie, além de jardinagem sem apresentar qualquer sinal de manutenção periódica.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.56. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 26, Lote 95.

O referido objeto apresenta estado de conservação e manutenção semelhante ao objeto do item 1.50, apresentando trincas e fissuras em toda a extensão da tampa de fechamento, bem como danos generalizados em toda a estrutura de seu fechamento superior, danificando os revestimentos cerâmicos, assim como a estrutura lateral das alvenarias que fazem o seu fechamento, em analogia similar ao objeto supracitado, com estrutura parcialmente comprometida em sua zona superior, ocasionado a ruptura lateral da tampa de fechamento, consequentemente de todos os elementos de revestimento existentes.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 26, lote 95.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com trincas e fissuras localizadas e gerais, além de danos profundos nas divisórias superiores da tampa de concreto, provocados por falta de manutenção e possível ação de intempéries.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente, de forma localizada.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.


Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.57. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 28, Lote 87.

O referido objeto apresenta danos significativos em toda a sua estrutura composta por alvearias laterais e fechamento superior, onde aparentemente ocorreu a ruptura localizada positiva da tampa de fechamento superior, danificando todos os elementos construtivos, desde os revestimentos até a base em tijolos maciços, ocasionando uma péssima situação em relação ao objeto como um todo.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Referência: Objeto tumular localizado à quadra 28, lote 87.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

De maneira específica ao objeto, resume-se sua situação construtiva atual:

Fechamento superior: Encontra-se em péssimo estado de conservação, com danos profundos em toda a estrutura do objeto.

Conservação de elementos construtivos: Alvenarias laterais, caixa e fechamento em péssimo estado de conservação.

Conservação de revestimentos: Os revestimentos cerâmicos se encontram danificados significativamente.

Qualidade de manutenção do entorno: Não há sinais claros de manutenção, de qualquer espécie.

Estado de conservação atribuído: Péssimo estado de conservação.

1.58. Objeto tumular de referência no Cemitério Municipal: Quadra 28, Lote 88.

O referido objeto se encontra em situação sub-utilizável, idêntica aos objetos dos itens onde ocorre a mesma situação, onde não há objeto tumular edificado, apresentando apenas o lote aparentemente vago na referida quadra.

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 28, lote 88

8



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano



Q 28 1 88

Referência: Objeto tumular localizado à quadra 28, Lote 88.



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

2.0 Conclusão e considerações finais

Conforme análise, detalhe de construção e elaboração classificatória realizada e informações prestadas pela administração do Cemitério Municipal, as sepulturas apresentam características de conservação diversificadas, sendo amplamente classificadas segundos os quatro critérios de conservação dos imóveis, em estado de conservação péssimo, estado de conservação insatisfatório, sem valor utilizável e sub-utilizável, onde algumas necessitam de reparos pontuais e localizados até construções em péssimo estado de conservação e sem valor utilizável para o presente momento, devido aos danos causados pelo lapso temporal sem utilização, como são casos particulares de cada sepultura descrita e detalhada no laudo, exemplificando e atestando o estado atual da construção de cada sepultura aqui analisada.

Segue, em anexo a este laudo, a relação do consolidado de imóveis tumulares objetos de possível desapropriação, onde fora o embasamento causal para a elaboração desta peça técnica.

São João da Boa Vista, 06 de outubro de 2.023.

Eng. Jean Lucas Conceição de Moraes
Engenheiro Civil - Eng. Segurança do Trabalho
CREA/SP: 5069.98217-0

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano de São João da Boa Vista

Dirceu Fernandes Batista
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano de São João da
Boa Vista

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista,
aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três
(10.10.2023)

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Carlos Gomes, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, nos termos do Art. 137, Caput, do Regimento Interno, e do Decreto Legislativo nº 35, de 14 de setembro de 2021, CONVOCA Sessão Solene de outorga do Título de Servidor Público Destaque do Ano. Data: 26 de outubro de 2023 / Quinta-feira. Horário: 18 horas. Local: Plenário Dr. Durval Nicolau. Publique-se. São João da Boa Vista, 16 de outubro de 2023

CARLOS GOMES
Presidente

CONVITE

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Dr. Carlos Gomes, e os Vereadores têm a honra de convidar para a Sessão Solene de outorga do Título de Servidor Público Destaque do Ano aos Ilmos(as). Srs(as): Chrissante, Yorgi Marudi, Círonel Borges de Carvalho, Danyelle Cristine Marini, Edson Tadeu Zambeli Ribeiro, Flávia Leme Gamba, Jairo Humberto de Castro Santos, Luis Carlos da Silva Júnior e Prof. Agenor Adriano Delehan. Data: 26 de outubro de 2023 / Quinta-feira. Horário: 18 horas. Local: Plenário "Dr. Durval Nicolau" - R. Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro. Informações: carimontes@sjboavista.sp.gov.br

CEMITÉRIO

CONSOLIDADO PARA CANCELAMENTO

CEM. QUADRA LOTE RUA TITULAR

1 9 5 0 MARIA BENEDITA DE FREITAS
1 9 15 0 GOFADO SERAVALLI
1 10 69 0 OSVALDO CARLOS
1 15 1 9 FRANCISCO MONTEIRO CALDAS
1 17 16 1 MARIA ADEONICE BUENO
1 20 7 10 NAIR INÁCIO DE PAULA
1 20 47 4 OSWALDO MACEDO
1 20 264 0 DIVINO EUGÊNIO VIEIRA
1 20 307 0 OSVALDO MARIANO FARIAS
1 20 371 0 ARMINDO AJUDARTE
1 20 373 0 HILDA BONDEZAN SORRATO
1 20 432 0 ANA EDUARDA MARQUES
1 21 75 0 LUIZ SPADON
1 21 223 0 MARIA DE LIMA SANTOS COSTA
1 21 249 0 FLORISBELA LONGO JACOMINI

1 21 265 0 LÁZARO SANTANA
1 21 286 0 WOLNEY ALMEIDA
1 21 288 0 RAMIRO GIANELLI NETO
1 24 13 10 MIGUEL DOS SANTOS MOURA
1 24 237 0 ANTÔNIO PECHIN
1 24 278 0 DARLENE RAMOS DA COSTA
1 24 282 0 NAIR DE SOUZA FERNANDES
1 25 22 0 DONIZETTI SILVA BARTOLOMEU
1 25 63 0 CLAUDINEI LUIS DA SILVA
1 25 90 0 MILTON BARROSO DO AMARAL
1 25 107 0 LYCIA EURYDICE BANZATO GUIMARÃES
1 25 143 0 JOSÉ PELAQUIM RABELO
1 25 144 0 JOSÉ PELAQUIM RABELO
1 25 179 0 PAULO SÉRGIO FARIA
1 25 180 0 JOB FERREIRA RIBEIRO
1 25 192 0 ALFERINA SILVA AMÂNCIO
1 25 193 0 MARIA CARMEM BOVO
1 25 256 0 ÁUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 257 0 ÁUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 258 0 APARECIDO SALVINO
1 25 265 0 ROBERTO CANAVEZZI
1 25 336 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 337 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 465 0 JOÃO ALCIDES DE LIMA
1 25 466 0 JOSÉ DÉCIO DE OLIVEIRA
1 25 566 0 LUZILIA DE SOUZA VICENTE
1 25 578 0 RITA DA SILVA
1 25 579 0 LUÍZA RIBEIRO ALVES
1 25 584 0 ALTAIR GARCIA EDUARDO
1 25 606 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 607 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 612 0 PRISCILA TASSONI MORETTI FIZIO
1 26 95 0 MARIA JOSÉ DELFINO
1 28 87 0 FERNANDO FELICIANO BUENO
1 28 88 0 ROSA MARIA CASIMIRO
2 1 114 0 JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA
2 2 18 0 NORMA DIAS BARAÚNA
2 2 84 0 MARISA DA SILVA ARAÚJO BERNARDO
2 2 198 0 APARECIDO DONIZETTE DA COSTA
2 2 199 0 WILSON DA SILVA
2 2 287 0 WILMA RAMOS DE ASSIS
2 3 291 0 JOSÉ DIAS DE CARVALHO
2 3 328 0 JOSÉ ROBERTO MARIANO
2 3 329 0 CONCEIÇÃO DOMINGUES
2 3 331 0 BENEDITO ARRUDA
2 4 14 0 JOAQUIM MARQUES DA SILVA
2 4 64 0 ELISABETE DE CARVALHO ROSA

CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 159, 05 DE OUTUBRO DE 2023.

"Altera a Resolução nº 136, de 18 de janeiro de 2023, que instituiu a Comissão Especial de Trabalho para revisão e possível alteração da Lei Municipal nº 3.818 de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de São João da Boa Vista, no uso de suas



reconhecimento a sua relevante contribuição na área cultural no Município de São João da Boa Vista.

Art. 2º - A referida honraria será outorgada em Sessão Solene, em data a ser marcada pela Mesa da Câmara Municipal.

Art. 3º - A concessão desta outorga e as despesas inerentes à realização da mesma correrão por conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista,
aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três (17.10.2023)

RATIFICAÇÃO

CARLOS GOMES, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA**:

CONTRATADA: FLAVIA CARLA LOPES TAVARES MACHADO (LINESUL)

CNPJ: 31.538.845/0001-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 064/2023

OBJETO: Contratação de empresa para atualização do sistema de votação eletrônica utilizado nas sessões da Câmara Municipal de São João da Boa Vista.

VALOR: R\$ 10.650,00.

POR EXTENSO: Dez mil, seiscentos e cinquenta reais.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de São João da Boa Vista, ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e três (01.10.2023)

CEMITÉRIO

CONSOLIDADO PARA CANCELAR

CEM. QUADRA LOTE RUA TITULAR

1 9 5 0 MARIA BENEDITA DE FREITAS

1 9 15 0 GOFADO SERAVALLI

1 10 89 0 OSVALDO CARLOS

1 15 1 9 FRANCISCO MONTEIRO CALDAS

1 17 16 1 MARIA ADEONICE BUENO

1 20 7 10 NAIR INACIO DE PAULA

1 20 47 4 OSWALDO MACEDO

1 20 264 0 DIVINO EUGENIO VIEIRA

1 20 307 0 OSVALDO MARIANO FARIAS
1 20 371 0 ARMINDO AJUDARTE
1 20 373 0 HILDA BONDEZAN SORRATO
1 20 432 0 ANA EDUARDA MARQUES
1 21 75 0 LUIZ SPADON
1 21 223 0 MARIA DE LIMA SANTOS COSTA
1 21 249 0 FLORISBELA LONGO JACOMINI
1 21 265 0 LAZARO SANTANA
1 21 286 0 WOLNEY ALMEIDA
1 24 13 10 MIGUEL DOS SANTOS MOURA
1 24 237 0 ANTONIO PECHIN
1 24 278 0 DARLENE RAMOS DA COSTA
1 24 282 0 NAIR DE SOUZA FERNANDES
1 25 22 0 DONIZETTI SILVA BARTOLOMEU
1 25 63 0 CLAUDINEI LUIS DA SILVA
1 25 90 0 MILTON BARROSO DO AMARAL
1 25 107 0 LYCIA EURYDICE BANZATO GUIMARAES
1 25 143 0 JOSE PELAQUIM RABELO
1 25 144 0 JOSE PELAQUIM RABELO
1 25 179 0 PAULO SERGIO FARIA
1 25 180 0 JOB FERREIRA RIBEIRO
1 25 192 0 ALFERINA SILVA AMANCIO
1 25 193 0 MARIA CARMEM BOVO
1 25 256 0 AUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 257 0 AUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 258 0 APARECIDO SALVINO
25 265 0 ROBERTO CANAVEZZI
1 25 336 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 337 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 485 0 JOAO ALCIDES DE LIMA
1 25 466 0 JOSE DECIO DE OLIVEIRA
1 25 566 0 LUZILIA DE SOUZA VICENTE
1 25 578 0 RITA DA SILVA
1 25 579 0 LUIZA RIBEIRO ALVES
1 25 584 0 ALTAIR GARCIA EDUARDO
1 25 606 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 607 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 612 0 PRISCILA TASSONI MORETTI FIZIO
1 26 95 0 MARIA JOSE DELFINO
1 28 87 0 FERNANDO FELICIANO BUENO
1 28 88 0 ROSA MARIA CASIMIRO
2 1 114 0 JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA
2 2 18 0 NORMA DIAS BARAUNA
2 2 84 0 MARISA DA SILVA ARAUJO BERNARDO
2 2 198 0 APARECIDO DONIZETTE DA COSTA
2 2 199 0 WILSON DA SILVA
2 2 287 0 WILMA RAMOS DE ASSIS
2 3 291 0 JOSE DIAS DE CARVALHO
2 3 328 0 JOSE ROBERTO MARIANO
2 3 329 0 CONCEIÇÃO DOMINGUES
2 3 331 0 BENEDITO ARRUDA
2 4 14 0 JOAQUIM MARQUES DA SILVA
2 4 64 0 ELISABETE DE CARVALHO ROSA

CONDEPHIC

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEPHIC

Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do



e Hellen Rose Pires Esbrilli. Data: 26 de outubro de 2023 / Quinta-feira. Horário: 18 horas. Local: Plenário "Dr. Durval Nicolau" - R. Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro. Em conjunto com a Sessão Solene de outorga do Título Servidor Público Destaque do Ano. Informações: carimontalemsibv@gmail.com

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Carlos Gomes, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, nos termos do Art. 137, Caput, do Regimento Interno, e do Decreto Legislativo nº 12, de 16 de maio de 2023, CONVOCA Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Sanjoanense ao Sr. André da Costa Vieira Ciampone. Data: 7 de dezembro de 2023 / Quinta-feira. Horário: 18h30. Local: Plenário Dr. Durval Nicolau. Publique-se.
São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2023

CARLOS GOMES
Presidente

CONVITE

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Dr. Carlos Gomes, e os Vereadores têm a honra de convidar para a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Sanjoanense ao Ilustríssimo Senhor André da Costa Vieira Ciampone, Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Data: 7 de dezembro de 2023 / Quinta-feira. Horário: 18h30. Local: Plenário "Dr. Durval Nicolau" - R. Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro, São João da Boa Vista - SP. Decreto Legislativo 12/23 - Autora: Vereadora Joceli Mariozi. Informações: carimontalemsibv@gmail.com

CEMITÉRIO

CONSOLIDADO PARA CANCELAR

CEM. QUADRA LOTE RUA TITULAR
1 9 5 0 MARIA BENEDITA DE FREITAS
1 9 15 0 GOFADO SERAVALLI
1 10 89 0 OSVALDO CARLOS
1 15 1 9 FRANCISCO MONTEIRO CALDAS
1 17 16 1 MARIA ADEONICE BUENO
1 20 7 10 NAIR INACIO DE PAULA
1 20 47 4 OSVALDO MACEDO
1 20 264 0 DIVINO EUGENIO VIEIRA
1 20 307 0 OSVALDO MARIANO FARIAS
1 20 371 0 ARMINDO AJUDARTE
1 20 373 0 HILDA BONDEZAN SORRATO
1 20 432 0 ANA EDUARDA MARQUES
1 21 75 0 LUIZ SPADON
1 21 223 0 MARIA DE LIMA SANTOS COSTA
1 21 249 0 FLORISBELA LONGO JACOMINI
1 21 265 0 LAZARO SANTANA
1 21 286 0 WOLNEY ALMEIDA
1 24 13 10 MIGUEL DOS SANTOS MOURA
1 24 237 0 ANTONIO PECHIN
1 24 278 0 DARLENE RAMOS DA COSTA
1 24 282 0 NAIR DE SOUZA FERNANDES

1 25 22 0 DONIZETTI SILVA BARTOLOMEU
1 25 63 0 CLAUDINEI LUIS DA SILVA
1 25 90 0 MILTON BARROSO DO AMARAL
1 25 107 0 LYCIA EURYDICE BANZATO GUIMARAES
1 25 143 0 JOSE PELAQUIM RABELO
1 25 144 0 JOSE PELAQUIM RABELO
1 25 179 0 PAULO SERGIO FARIA
1 25 180 0 JOB FERREIRA RIBEIRO
1 25 192 0 ALFERINA SILVA AMANCIO
1 25 193 0 MARIA CARMEM BOVO
1 25 256 0 AUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 257 0 AUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1 25 258 0 APARECIDO SALVINO
1 25 265 0 ROBERTO CANAVEZZI
1 25 336 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 337 0 TEREZINHA SANTOS MACIEL
1 25 465 0 JOAO ALCIDES DE LIMA
1 25 466 0 JOSE DECIO DE OLIVEIRA
1 25 566 0 LUZILIA DE SOUZA VICENTE
1 25 578 0 RITA DA SILVA
1 25 579 0 LUIZA RIBEIRO ALVES
1 25 584 0 ALTAIR GARCIA EDUARDO
1 25 606 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 607 0 MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1 25 612 0 PRISCILA TASSONI MORETTI FIZIO
1 26 95 0 MARIA JOSE DELFINO
1 28 87 0 FERNANDO FELICIANO BUENO
1 28 88 0 ROSA MARIA CASIMIRO
2 1 114 0 JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA
2 2 18 0 NORMA DIAS BARAUNA
2 2 84 0 MARISA DA SILVA ARAUJO BERNARDO
2 2 198 0 APARECIDO DONIZETTE DA COSTA
2 2 199 0 WILSON DA SILVA
2 2 287 0 WILMA RAMOS DE ASSIS
2 3 291 0 JOSE DIAS DE CARVALHO
2 3 328 0 JOSE ROBERTO MARIANO
2 3 329 0 CONCEIÇÃO DOMINGUES
2 3 331 0 BENEDITO ARRUDA
2 4 14 0 JOAQUIM MARQUES DA SILVA
2 4 64 0 ELISABETE DE CARVALHO ROSA

CONDEPHIC

CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDEPHIC

COMUNICADO

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista – CONDEPHIC, de acordo com o Despacho P/0342/2023/GAB/SG, da Senhora Prefeita, no Processo nº12278/2020-7, folha 37, COMUNICA o fechamento e encerramento do estudo de tombamento do imóvel situado na Avenida Tereziano Valim, nº33, Centro, Cadastro 05.001.0557.001, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São João da Boa Vista sob nº56.330.

São João da Boa Vista, 17 de outubro de 2023.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

ENG. CHARLES ATTÍAS JÚNIOR
Presidente do CONDEPHIC



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria de Serviços Funerários

DESPACHO N.º 154/2023/DEO/CEMITÉRIO

DESTINO: DCS – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONCESSÕES

São João da Boa Vista, 27 de dezembro de 2023.

Prezado Diretor,

Considerando as publicações ocorridas em 17, 20 e 24 de outubro, e decorrido o prazo de sessenta dias, solicitamos a publicação no jornal oficial da lista consolidada abaixo das concessões de sepulturas que foram canceladas por estarem em mau estado de conservação.

CEM.	QUADRA	LOTE	RUA	TITULAR
1	9	5	0	MARIA BENEDITA DE FREITAS
1	9	15	0	GOFADO SERAVALLI
1	10	89	0	OSVALDO CARLOS
1	15	1	9	FRANCISCO MONTEIRO CALDAS
1	17	16	1	MARIA ADEONICE BUENO
1	20	47	4	OSWALDO MACEDO
1	20	264	0	DIVINO EUGÊNIO VIEIRA
1	20	307	0	OSVALDO MARIANO FARIAS
1	20	371	0	ARMINDO AJUDARTE
1	20	373	0	HILDA BONDEZAN SORRATO
1	20	432	0	ANA EDUARDA MARQUES
1	21	75	0	LUIZ SPADON
1	21	223	0	MARIA DE LIMA SANTOS COSTA
1	21	249	0	FLORISBELA LONGO JACOMINI
1	21	265	0	LÁZARO SANTANA
1	21	286	0	WOLNEY ALMEIDA
1	24	13	10	MIGUEL DOS SANTOS MOURA
1	24	237	0	ANTÔNIO PECHIN
1	24	278	0	DARLENE RAMOS DA COSTA
1	24	282	0	NAIR DE SOUZA FERNANDES
1	25	22	0	DONIZETTI SILVA BARTOLOMEU
1	25	90	0	MILTON BARROSO DO AMARAL
1	25	107	0	LYCIA EURYDICE BANZATO GUIMARÃES
1	25	179	0	PAULO SÉRGIO FARIA
1	25	180	0	JOB FERREIRA RIBEIRO
1	25	192	0	ALFERINA SILVA AMÂNCIO
1	25	193	0	MARIA CARMEM BOVO




Município de São João da Boa Vista
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria de Serviços Funerários

1	25	256	0	ÁUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1	25	257	0	ÁUREA JOAQUIM P OLIVEIRA
1	25	258	0	APARECIDO SALVINO
1	25	265	0	ROBERTO CANAVEZZI
1	25	336	0	TEREZINHA SANTOS MACIEL
1	25	337	0	TEREZINHA SANTOS MACIEL
1	25	466	0	JOSÉ DÉCIO DE OLIVEIRA
1	25	566	0	LUZILIA DE SOUZA VICENTE
1	25	578	0	RITA DA SILVA
1	25	579	0	LUÍZA RIBEIRO ALVES
1	25	584	0	ALTAIR GARCIA EDUARDO
1	25	606	0	MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1	25	607	0	MARIA ELIZA MARTINS ZAZINO RODRIGUES
1	25	612	0	PRISCILA TASSONI MORETTI FIZIO
1	26	95	0	MARIA JOSÉ DELFINO
1	28	87	0	FERNANDO FELICIANO BUENO
1	28	88	0	ROSA MARIA CASIMIRO
2	1	114	0	JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA
2	2	18	0	NORMA DIAS BARAÚNA
2	2	84	0	MARISA DA SILVA ARAÚJO BERNARDO
2	2	198	0	APARECIDO DONIZETTE DA COSTA
2	2	199	0	WILSON DA SILVA
2	2	287	0	WILMA RAMOS DE ASSIS
2	3	291	0	JOSÉ DIAS DE CARVALHO
2	3	328	0	JOSÉ ROBERTO MARIANO
2	3	329	0	CONCEIÇÃO DOMINGUES
2	3	331	0	BENEDITO ARRUDA
2	4	14	0	JOAQUIM MARQUES DA SILVA
2	4	64	0	ELISABETE DE CARVALHO ROSA

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Danilo Azevedo Ruiz Galhardo
Coordenador de Serviços Funerários

CEMITÉRIO



DESPACHO N.º 384/2023/CEMITÉRIO
 DESTINO: DCS - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 ASSUNTO: PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONCESSÕES

São João da Boa Vista, 27 de dezembro de 2023.

Prezados Senhores,

Considerando os pareceres emitidos em 17, 20 e 26 de dezembro de 2023, sobre o cancelamento das concessões de lotes do Cemitério Municipal de São João da Boa Vista, e considerando a publicação da lista dos lotes a serem cancelados, conforme segue:

CEM.	QUADRA	LOTE	IR. A.	TITULAR
1	9	1	0	MARIA BENEDITA DE CARVALHO
1	9	15	0	GOPADO SILVA ALLE
1	10	39	0	OSVALDO CARLOS
1	15	1	0	FRANCISCA MONTEIRO CALDAS
1	17	18	1	MARIA ADONIR FERNANDES
1	20	47	4	OSVALDO MACIEL
1	25	36	0	DIVINO EUGENIO VIEIRA
1	26	30	0	OSVALDO MARIANO FARIAS
1	31	37	0	ARACINDA ALDARIL
1	32	37	0	IRLEIA RODRIGUES SORRILE
1	39	152	0	ANA DE ARDA MARQUES
1	39	75	0	LUIZ SARAIV
1	39	131	0	MARIA DE LIMA SANTOS COSTA
1	39	211	0	ELGIBERTO ALONSO GOMES
1	39	265	0	LAZARO SANTANA
1	39	285	0	WOLNEY ALMEIDA
1	43	47	10	MICHELLE SANTOS OLIVEIRA
1	43	131	0	ANTONIO PEREIRA
1	43	211	0	DARLENE RAMOS DA SILVA
1	43	285	0	NAIR DE SOUZA FERNANDES
1	43	325	0	EDONIZETE SILVA SANTOS OLIVEIRA
1	43	380	0	MILTON BARROSO DOS ANJOS
1	43	407	0	TACIANA RODRIGUES RASTADEN OLIVEIRA
1	43	412	0	PAULO SERRA GOMES
1	43	460	0	JOSE PEDRO VIEIRA
1	43	467	0	ALTEIRINA SILVA ASSIS
1	43	467	0	MARIA CARLA MURAO





25	255	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	257	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	258	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	259	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	260	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	261	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	262	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	263	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	264	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	265	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	266	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	267	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	268	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	269	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	270	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	271	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	272	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	273	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	274	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	275	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	276	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	277	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	278	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	279	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	280	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	281	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	282	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	283	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	284	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	285	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	286	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	287	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	288	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	289	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	290	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	291	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	292	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	293	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	294	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	295	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	296	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	297	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	298	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	299	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA
25	300	0	ADRIANA JOAQUIM PEREIRA

[Handwritten signature]