

# RS RÁPIDOSUMARÉ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RUI NOVA ONDA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

Ofício nº 428/2021  
Requerimento nº 963/2021

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 275/2021

Ref.: Resposta ao ofício em epígrafe –  
Solicitação de veículo reserva – Previsão  
Contratual.

RÁPIDO SUMARÉ LTDA., (“Concessionária”, “Rápido Sumaré” ou “Oficiada”) pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Franz Voegeli, nº 720, sala 33, Parque Continental, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.260.371/0001-46, vem, respeitosamente, com fundamento Art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal<sup>1</sup>, expor e requerer o quanto segue.

1. Trata-se de Requerimento encaminhado por esta Câmara Municipal, por meio da qual solicita à Rápido Sumaré seja disponibilizada uma van adaptada para atender aos munícipes auxiliados pela Associação de Valorização e Promoção das Pessoas com Deficiência (“AVAPED”), posto que o veículo utilizado estaria em mau estado.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a empresa Rápido Sumaré LTDA. é a atual concessionária responsável pelo serviço de transporte público coletivo municipal de São João da Boa Vista, por força do Contrato de Concessão nº 107/2014.
3. Nesse sentido, a empresa deve atender as determinações previstas na legislação municipal – quando tratar-se do transporte público coletivo municipal – bem como observar os termos do ajuste.

<sup>1</sup> XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

05/11/2021

funcionário

A Disposição dos Vereadores

DEPUTADO

# **RS RÁPIDO SUMARÉ**

4. Pois bem.
5. Conforme apresentado, a Oficiada supostamente fornece uma van em mau estado de conservação para prestação dos serviços. Entretanto, esta afirmação não condiz com a realidade, uma vez que a Rápido Sumaré realiza manutenções periódicas para preservar a qualidade de atendimento aos usuários, bem como para resguardar o patrimônio.
6. Ocorre que, como qualquer outro automóvel, o veículo utilizado pode apresentar problemas em razão do uso. Assim, diante da necessidade de reparo, o veículo é recolhido e uma Ordem de Serviço é emitida para que seja realizado o conserto.
7. Além disso, a utilização correta do automóvel é uma circunstância essencial para a sua preservação. Contudo, tendo em vista a AVAPED ser a responsável por fornecer o motorista para a operação, a Rápido Sumaré não possui qualquer controle quanto a isso – e tampouco pode ser responsabilizada.
8. Sendo assim, a Oficiada somente fornece a van em condições de uso, bem como procede às manutenções preventivas e corretivas.
9. Somado a isto, em regra, a Rápido Sumaré não realiza a manutenção durante o horário de expediente, pois prejudicaria a prestação dos serviços, conforme se observa na “Relação de Ordens de Serviço por Carro de 2021” (DOC. 1). No entanto, excepcionalmente, pode haver a necessidade de reparos imediatos.
10. Nota-se que a Rápido Sumaré executa um rigoroso plano de manutenção preventiva na sua frota, entretanto, podem existir imprevistos e imponderos no decorrer da execução.





# **RS RÁPIDO SUMARÉ**

11. Nestes casos, não há qualquer previsão de substituição do veículo por um veículo reserva, nos termos do Contrato de Concessão nº 107/2014.
12. Lembra-se que a ausência de cláusula prevendo veículo reserva foi mera liberalidade da Administração Pública no bojo do Processo Licitatório nº 082/14 - que originou esta contratação - não havendo condições técnicas e jurídicas para que a Rápido Sumaré arque com ônus desta solicitação em epígrafe.
13. Assim, em que pese a boa-fé desta Câmara Municipal em requerer a disponibilização de uma van adaptada reserva, a Rápido Sumaré está vinculada ao ajuste pactuado, que não atende à solicitação pretendida.
14. É dizer: o Poder Público não revelou a necessidade de veículo reserva no procedimento licitatório e, consequentemente, no Contrato. Sendo assim, a Oficiada não pode proporcionar este serviço.
15. Não obstante todo o exposto, é importante salientar que a Oficiada zela pela segurança dos usuários do transporte público, como também dos seus funcionários, atendendo plenamente todos os cuidados necessários referentes à segurança conforme os ditames da lei.
16. Sendo o que cumpria para o momento, a Rápido Sumaré aproveita o ensejo para apresentar protestos de estima consideração e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2021.



---

RÁPIDO SUMARÉ LTDA.



CARRO	ANO	DATA	DIA	O.S.	TIPO	INÍCIO	TÉRMINO	SERVIÇOS EXECUTADOS	FATOR	KM SERVIÇO	KM LIMITE	MECÂNICOS
8207	2008	19/10/2021	TER	508594	N	15:00	19:30	099 - RECOLHE TRAZEIRA DIREITA		378		44131
		13/10/2021	QUA	508245	N	15:44	18:30	099 - RECOLHE CADEIRANTE NAO ESTA PRENDENDO		395		44131
		25/09/2021	SAB	469509	P	14:58	21:30	101 - REVISAO RAO-X 002 - TC OLEO MOTOR/FILTRO 159 - REVISAO ELETRICA 160 - REVISAO FUNILARIA 161 - REVISAO BORRACHARIA 168 - REVISAO ELEVADOR 166 - CONF REAPERTO RODAS 65KGF/M		17.182 18.847 17.182 17.182 17.182 17.182	10.000 15.000 10.000 10.000 10.000	44152 44152 44152 44152 44152 44152
		20/09/2021	SEG	504635	N	07:47	20:00	099 - RECOLHE NAO SOBE		83.797 410		44152 44131
		01/09/2021	QUA	504149	N	10:22	21:00	099 - RECOLHE TRAVA DA RAMPA COM ARAME BORRACHA DA JANELA MOTORISTA		5.074		44131
		30/08/2021	SEG	478851	N	09:29	20:00	099 - RECOLHE 2114 LUZ DO NIVEL DE OLEO		368		44131
		30/04/2021	SEX	468968	P	12:48	12:48	032 - REV CUBO TD 033 - REV CUBO TE		154.430 154.430		44131 44131
		29/04/2021	QUI	467273	P	08:19	08:19	010 - TC FILTRO DIESEL 055 - TC FILTRO RACOR DECANTADOR		17.833 43.399	15.000 45.000	44131 44131
				467248	N	14:36	01:30	099 - RECOLHE 1105 MOTOR SEM POTENCIA				44131
		21/04/2021	QUA	466995	N	17:38	02:00	099 - RECOLHE LUZ INJECAO PAINEL		1.888		44133
		08/04/2021	QUI	466353	A	16:07	01:00	099 - RECOLHE BARULHO MUITO FORTE				44131
		12/03/2021	SEX	465766	N	07:46	20:00	099 - RECOLHE E OS DOIS TRAZEIRO FURADOS		1.198		44131
		16/02/2021	TER	463794	P	08:15	08:15	074 - TC ALTERNADOR		151.009	180.000	44131
		15/02/2021	SEG	463778	A	16:16	23:00	099 - RECOLHE ALTERNADOR NAO ESTA CARREGANDO		2.276		44131
		06/02/2021	SAB	463087	P	13:19	13:21	008 - LUBRIFICACAO		12.699	10.000	44131
		05/01/2021	TER	455154	N	16:45	19:00	099 - RECOLHE PORTA DE CORRER SAIU		1.548		44131