



SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 16/11/2021

Protocolo 11775/2021

Informamos que conforme Despacho CG/1172/2021 –SB, trata-se de ofício protocolado pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, para que fosse providenciado a manutenção de um buraco existente no meio fio, localizado à Rua Napoleão Conrado, bairro São Benedito, em frente o local onde é realizado o treinamento de motos, pois o mesmo ocasionava o infiltramento de águas pluviais, causando transtornos aos usuários do local.

Tendo em vista o Despacho DEO 353/2021 FL. 06 informando que o serviço já foi executado, o presente protocolo será arquivado.


Marcia Ap. Alves Oliveira

Setor de protocolo

CÂMARA MUNICIPAL
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 2º ANDAR
CENTRO – CEP. 13870.902
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

A Disposição dos Vereadores

22 / 11 / 2021

Presidente