



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

31 de agosto de 2.022

Of. GAB. nº **580/2022**

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 391 /2022

Senhor Presidente:

Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência, a fim de esclarecer que a SABESP, por seus técnicos operacionais, esteve verificando o problema de pouca pressão da água na EMEB PROF. GERMANO CASSIOLATO, localizada na Rua David de Carvalho nº 1.125, por solicitação da direção da referida unidade escolar, tendo a mencionada concessionária emitido o RGDS nº 103, de 29 de agosto de 2.022, declarando os fatos apurados, cuja cópia envio em anexo para conhecimento dos Nobres Vereadores.

Aproveitando o ensejo, renovo os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

A Disposição dos Vereadores
12/09/2022

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
05/09/22

funcionária

São João da Boa Vista, 29 de agosto de 2022.

RGDS nº 103/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o imóvel onde funciona a EMEB PROF. GERMANO CASSIOLATO, localizado à Rua David de Carvalho, nº 1.125, nesta cidade, teve seu abastecimento verificado por esta Sabesp, em dois eventos, neste mês de agosto de 2022, por solicitação da Direção da unidade escolar.

A partir do acionamento através dos canais oficiais de atendimento da Companhia foi solicitado verificação de pouca pressão no endereço referenciado, na data de 05/08/2022, protocolo 202225895383. A equipe da Sabesp esteve no local e apurou que a pressão disponível junto à entrada de água do imóvel registrava grandeza superior ao limite inferior definido por norma brasileira. No dia seguinte, 06/08/2022, às 08:05, a equipe Sabesp esteve novamente no local e a pressão disponível permanecia acima do patamar mínimo normativo, sem aparente ocorrência de intermitências, naquele momento.

Posteriormente, em 16/08/2022, foi recebido pela Sabesp outro pedido de verificação de pressão de água para o endereço em pauta, protocolo 202227279277. A equipe operacional novamente atendeu Ordem de Serviço a fim de verificar o reclamado. Apesar da pressão disponível novamente estar em acordo com os padrões normativos e abastecimento normalizado em todo setor, como a unidade escolar possui um reservatório com cota de construção elevada e essa peculiaridade poderia estar prejudicando o uso da água em determinados períodos, a Sabesp realizou ajustes no sistema de abastecimento de todo setor de maneira a melhorar as condições de pressão disponível na EMEB, a fim de contornar a singularidade das instalações internas de água da edificação.

Destaca-se que também os eventos foram acompanhados pessoalmente pelo encarregado operacional da Sabesp, de modo a auxiliar o entendimento do reclamado e, até mesmo, por ser uma unidade escolar de uso coletivo.

O abastecimento permanece normalizado no setor e o uso interno da água na EMEB PROF. GERMANO CASSIOLATO sem qualquer prejuízo.

Atenciosamente,



Eng. Jean da Silva Manoel

Gerente da Divisão de São João da Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Excelentíssima Senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza

Prefeita Municipal