

# **ZELADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

## **RELATÓRIO BIMESTRAL DE INSPEÇÃO MAIO E JUNHO DE 2022**

Telefone: 19 3634.4111

Site <https://www.saojoaodabovista.sp.leg.br/>

E-mail [zeladoriacmsjbv@gmail.com](mailto:zeladoriacmsjbv@gmail.com)

Rua Antonina Junqueira, 195 2º andar

São João da Boa Vista- SP

CEP 13870-902

---

---

## **Sumário**

Apresentação .....	3
Necessidade de correções verificadas no período.....	4
Descrição das requisições expedidas .....	5
Correções já realizadas .....	6
Correções pendentes .....	7

---

---

## **Apresentação**

A Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista foi criada através da Lei nº 4454, de 02 de abril de 2019, e tem por finalidade inspecionar e promover a manutenção e correções nas instalações prediais. Atendendo à lei 4.980, de 31 de março de 2022, foi elaborado este relatório de inspeção, contendo a descrição das necessidades de correção verificadas no período, descrição das requisições expedidas e o histórico das correções já realizadas e daquelas ainda pendentes.

---

## Necessidades de correção verificadas no período

No período de 01 de maio até 30 de junho de 2022, a Zeladoria apurou as seguintes necessidades de correção no prédio da Câmara Municipal:

- Colagem do carpete na passarela do plenário, em que ficam os membros da mesa diretora durante as sessões;
- O reparo em janela de vidro na cozinha, em que a ferragem está se soltando;
- O conserto da porta de vidro no segundo andar, que não está travando, facilitando o acesso de qualquer pessoa a uma área restrita de funcionários e vereadores;
- A necessidade de orientação para construção de uma grade no exterior do prédio, onde ficam as bandeiras;
- Substituição de lâmpada entre as salas 1 e 2, no segundo andar, que está queimada;
- Substituição de três lâmpadas queimadas no plenário;
- Manutenção/ substituição do relê fotoelétrico na plataforma das bandeiras.

---

## Descrição das requisições expedidas

Após constatar as necessidades de correção no prédio, a Zeladoria tomou as seguintes atitudes:

- Foi solicitado ao Departamento de obras da Prefeitura Municipal profissional para fazer a colagem do carpete da passarela do plenário, visto que o material já havia sido adquirido e entregue no referido departamento;
- Foi adquirido o material solicitado pelos serralheiros da Prefeitura Municipal para o reparo da janela da cozinha, em que as ferragens estavam se soltando. Logo após, eles foram chamados para fazer os reparos necessários;
- Solicitamos ao Setor de Compras a contratação de profissional para arrumar a porta de vidro do segundo andar no dia 26 de abril, visto que esta já era uma necessidade observada no bimestre anterior. Neste bimestre (maio e junho) ficamos sem servidor no setor de compras;
- Chamamos os serralheiros da Prefeitura Municipal para nos orientar a respeito da construção de uma grade no exterior do prédio, onde ficam as bandeiras.

---

## Correções já realizadas

Neste bimestre já foram realizadas as seguintes correções:

- Colagem do carpete da passarela no plenário, em que ficam os membros da mesa diretora durante as sessões;
- Reparo na janela de vidro da cozinha, em que as ferragens estavam se soltando. Com o material adquirido, foi possível dar manutenção também nas outras janelas da cozinha.
- Os serralheiros da Prefeitura vieram até o prédio da Câmara Municipal dar orientação sobre a construção da grade na parte externa do prédio. Assim, ficaram de fazer um projeto da grade, para ser apresentado posteriormente.
- O relê fotoelétrico na plataforma das bandeiras voltou a funcionar, não havendo necessidade de reparo ou substituição.

---

## Correções pendentes

Os pedidos de correções que ainda estão pendentes são os seguintes:

- Conserto da porta de vidro no segundo andar.

O pedido para contratação de profissional para arrumar a porta de vidro já foi feito ao Setor de Compras na data de 26 de abril de 2022, porém, nos meses que se seguiram, a Câmara Municipal esteve sem servidor responsável por compras.

- Substituição de lâmpadas

As lâmpadas ainda não foram substituídas, visto que não havia servidor responsável por compras no período, impossibilitando a aquisição de lâmpadas novas.



São João da Boa Vista, 03 de agosto de 2022.