



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

11 de abril de 2018

DESPACHO DO DIRETOR

DEO Nº 065/2018

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 42/2018

ASSUNTO: Resposta Requerimento

Referência: Requerimento nº 49/2018, de autoria do Vereador Odair Pirinoto, solicitando que seja feita a construção de calçada no lado esquerdo da Rua Júlio Michelazzo, altura do Viaduto da Fepasa, sentido Centro/Bairro Nossa Senhora de Fátima, bem como encontrar solução para o escoamento das águas das chuvas embaixo do viaduto.

Senhor Presidente:

Em resposta ao Requerimento nº 049/2018, expedido pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista, informamos que:

Em visita realizada "in loco" apuramos que deve ter ocorrido um engano no apontamento apresentado pelo legislativo, pois no trecho indicado, considerando as duas laterais da via

Em atenção ao Requerimento nº. 49/2018, de autoria do Vereador Odair Pirinoto, tratando do assunto em epígrafe, encaminhamos cópia do DESPACHO DO DIRETOR DEO Nº 065/2018.


Em resposta ao requerimento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

Wagner Vanderlei Bordin

Divisor Depto de Serviços, Obras e Infraestrutura

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 248 / 2018 Data/Hora: 16/04/2018 10:52

Descrição:

REQUERIMENTOS


RESPOSTA DO REQUERIMENTO Nº 49/2018 DE
AUTORIA DO VEREADOR ODAIR PIRINOTO

Exmo. Sr. Vereador

GÉRSO ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal

N E S T A.



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Estado de São Paulo

DESPACHO DO DIRETOR
DEO Nº 065/2018

ASSUNTO: Resposta Requerimento
REQUERIMENTO: Nº 49/2018 - CÂMARA MUNICIPAL
DESTINO: GAB

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a),

Em resposta ao Requerimento nº 049/2018, expedido pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista, temos a informar que:

Em visita realizada "in loco" apuramos que deve ter ocorrido um engano no apontamento apresentado pelo legislativo, pois no trecho indicado, considerando as duas laterais da via pública, o piso do calçamento está devidamente concretado, não havendo necessidade de realizar obras de concretagem no local indicado.


Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

São João da Boa Vista, 10 de abril de 2018.


Wagner Wanderlei Bedin

Diretor Depto de Serviços, Obras e Infraestrutura




Rejane Ramos Rodrigues Cantos
Agente Administrativo

Departamento de Serviços, Obras e Infraestrutura

Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 125 - Jardim Nova São João - CEP 13.874-200 - São João da Boa Vista - S.P.

Telefone (19) 3634-8027 - Fax 3634-8032

E-Mail: obraseservicos@saojoao.sp.gov.br

Site: www.saojoao.sp.gov.br