

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

Ementa: Indica manutenção do redutor de velocidade da rua Benedito Maciel, em frente ao nº 54, no bairro Santo Antônio.


INDICAÇÃO Nº 77 /2021

INDICO à Casa que seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza, Prefeita Municipal, solicitando que determine ao departamento competente da municipalidade que proceda manutenção do redutor de velocidade da rua Benedito Maciel, em frente ao nº 54, no bairro Santo Antônio, pois está havendo acúmulo de água devido à forma como o mesmo foi construído (conforme foto anexa).

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 18 de março de 2.021.


JUNIOR DA VAN
VEREADOR – PSD


Ao Prefeito Municipal

22/03/2021

