

São João da Boa Vista, 08 de outubro de 2021.

OFÍCIO RGDS nº 158/2021

Referência: OFÍCIO nº 088/2021 – Câmara Municipal de São João da Boa Vista

Ilustríssimo Senhor Vereador

Rui Nova Onda

Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP

Disposição das Vereadoras
25/10/2021
P. [assinatura]

Cumprimentando-o inicialmente, servimo-nos do presente para acusar o recebimento do Ofício em referência, em **20/08/2021**, pelo qual nos é reivindicado soluções em relação ao Requerimento nº 276/2020, desta egrégia Casa de Leis.

Esclarecemos que, após vistoria desta Sabesp nas imediações das Ruas Mato Grosso e Rua Scipião Tonizza, desta cidade, se concluiu que a indicada tampa afundada é parte integrante das galeias de águas pluviais do logradouro. Assim sendo, não é de responsabilidade da Companhia tal manutenção.

Nesses termos consignados, indicamos que o referido problema na tampa de GAB e suas consequências, no endereço referenciado, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

Restamo-nos à disposição de Vossa Excelência diante de ulteriores esclarecimentos que o caso requerer.

Sendo o que cumpria no momento, e renovando os nossos votos de estima, respeito e consideração, subscrevo

Atenciosamente,



CÂMARA MUNICIPAL

Recebido em

18/10/2021

Jane Carvalho
funcionária



Eng. Jean da Silva Manoel

Gerente da Divisão de São João da Boa Vista