



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

13 de outubro de 2022

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 526/2022

Exmo. Sr. Luis Carlos Domiciano

Em atenção aos Of. nº 628 e 633/2022 referente ao Requerimentos nº 983, 1017, 1021, 1025, 970, 1035, 1037, 1038 e 1034/2022, encaminhamos Despacho DEO nº 314/2022 anexo, provindo do Departamento de Obras e Serviços Públicos.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

A Disposição dos Vereadores

24/10/2022

Presidente

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Câmara Municipal
NESTA.



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

20/10/22

funcionário

DESPACHO DO DIRETOR
DEO Nº 314/2022

ASSUNTO: Respostas Requerimentos / Ofícios

DESTINO: Gabinete da Prefeita – A/C Taciana

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a)

Em atenção as solicitações da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, relatamos as seguintes respostas:

- **OFÍCIO Nº 628/2022 – REQUERIMENTO Nº 983/2022:** Considerando à solicitação de recapeamento das Ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, comunicamos que não há previsão para tal serviço no ano de 2022, porém se necessário a realização de serviços de “tapa buraco”, basta nos informar o endereço para a execução.
- **OFÍCIO Nº 628/2022 – REQUERIMENTO Nº 1017/2022:** Tendo em vista o pedido de recapeamento asfáltico das Ruas do Bairro Recanto dos Pássaros I, informamos que não há previsão para tal serviço no ano de 2022, porém se necessário a realização de serviços de “tapa buraco”, basta nos informar o endereço para a execução.
- **OFÍCIO Nº 628/2022 – REQUERIMENTO Nº 1021/2022:** Levando em consideração o pedido de recapeamento das ruas da Vila Gomes e Vila São Jorge, esclarecemos que não existe previsão orçamentária para o ano de 2022, visto que se tratando de vários locais existe a necessidade de estudo de impacto orçamentário, por tanto, será realizado um levantamento para verificar se é possível a execução no ano de 2023. Caso exista a necessidade de realização de “tapa buraco” solicitamos os endereços para execução do serviço.
- **OFÍCIO Nº 628/2022 – REQUERIMENTO Nº 1025/2022:** Haja vista a solicitação de manutenção do redutor de velocidade da entrada do lixão na estrada da capitua, comunicamos que o serviço já foi executado.
- **OFÍCIO Nº 628/2022 – REQUERIMENTO Nº 970/2022:** Considerando à solicitação de recapeamento de solo nas ruas do Bairro Boa Vista, informamos que não existe previsão orçamentária para o ano de 2022, um estudo de impacto orçamentário para execução no ano de 2023 será realizado. Informamos ainda que caso seja necessário algum serviço de “tapa buraco” necessitamos que nos informem o endereço para execução.

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Av. Américo de Vaz de Lima nº 160 - Bairro Capituva - CEP 13.872-720 - São João da Boa Vista - S.P.

Telefone (19) 3634-8027 - Celular (19) 99662-3889

E-Mail: obras.servicos@saojoao.sp.gov.br

Site: www.saojoao.sp.gov.br



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Estado de São Paulo

• **OFÍCIO Nº 633/2022 – REQUERIMENTO Nº 1035/2022:** Com relação à solicitação de manutenção da plataforma do terminal rodoviário da cidade, esclarecemos que tal serviço já se encontra na programação da pasta, informamos ainda que aguardamos a massa asfáltica para iniciar os trabalhos.


• **OFÍCIO Nº 633/2022 – REQUERIMENTO Nº 1037/2022:** Tendo em vista o pedido de recapeamento da Rua Antônio Tozato, no bairro do Pedregulho, informamos que não identificamos uma Rua com esse nome no referido Bairro, por tanto, solicitamos o nome correto para verificação.

• **OFÍCIO Nº 633/2022 – REQUERIMENTO Nº 1038/2022:** Levando em consideração o pedido de manutenção da Estrada Velha do Pedregulho, esclarecemos que quem faz as manutenções dessa estrada é o D.E.R. a Prefeitura apenas presta apoio quando necessário.

• **OFÍCIO Nº 633/2022 – REQUERIMENTO Nº 1034/2022:** Haja vista a solicitação de recapeamento de solo do Distrito Industrial, informamos que para recapear uma grande área como no referido local, é necessário estudo de impacto orçamentário visto o alto custo para tal serviço, informamos ainda que a Prefeitura não dispõe de mão de obra para realização de um recapeamento em toda aquela extensão, sendo necessário a terceirização dos trabalhos, o que aumentaria mais ainda os gastos. Caso haja a necessidade de serviços de “tapa buraco” solicitamos que nos informe o endereço para execução.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

São João da Boa Vista, 11 de outubro de 2022.


Mario Celso Juz

Diretor Depto de Obras e Serviços Públicos

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Av. Américo de Vaz de Lima nº 160 - Bairro Capituva - CEP 13.872-720 - São João da Boa Vista - S.P.

Telefone (19) 3634-8027 - Celular (19) 99662-3889

E-Mail: obras.servicos@saojoao.sp.gov.br

Site: www.saojoao.sp.gov.br