

ZELADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**RELATÓRIO BIMESTRAL DE INSPEÇÃO
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023**

Telefone: 19 3634.4111

Site <https://www.saojoaodabovista.sp.leg.br/>

E-mail zeladoriacmsjbv@gmail.com

Rua Antonina Junqueira, 195 2º andar

São João da Boa Vista- SP

CEP 13870-902

Sumário

Apresentação	3
Necessidade de correções verificadas no período.....	4
Descrição das requisições expedidas	5
Correções já realizadas	6
Correções pendentes	7

Apresentação

A Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista foi criada através da Lei nº 4454, de 02 de abril de 2019, e tem por finalidade inspecionar e promover a manutenção e correções nas instalações prediais. Atendendo à lei 4.980, de 31 de março de 2022, foi elaborado este relatório de inspeção, contendo a descrição das necessidades de correção verificadas no período, descrição das requisições expedidas e o histórico das correções já realizadas e daquelas ainda pendentes.

Necessidades de correção verificadas no período

No período de 01 de novembro a 31 de dezembro 2023, a Zeladoria apurou as seguintes necessidades de correção no prédio da Câmara Municipal:

- Necessidade de higienização do ar condicionado que foi retirado da recepção e colocado na sala de contabilidade, no terceiro andar.

Descrição das requisições expedidas

Após constatar as necessidades de correção no prédio, a Zeladoria tomou as seguintes atitudes:

- Agendamos o dia e horário com empresa contratada para a higienização do ar condicionado em questão.

Correções já realizadas

Neste bimestre já foram realizadas as seguintes correções:

- Higienização do ar condicionado da sala de contabilidade.

Correções pendentes

A correção verificada neste bimestre não ficou pendente.



São João da Boa Vista, 30 de janeiro de 2024.