

ZELADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO BIMESTRAL DE INSPEÇÃO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

Telefone: 19 3634.4111

Site <https://www.saojoaodabovista.sp.leg.br/>

E-mail zeladoriacmsjbv@gmail.com

Rua Antonina Junqueira, 195 2º andar

São João da Boa Vista- SP

CEP 13870-902

Sumário

Apresentação	3
Necessidade de correções verificadas no período.....	4
Descrição das requisições expedidas	5
Correções já realizadas	6
Correções pendentes	7

Apresentação

A Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista foi criada através da Lei nº 4454, de 02 de abril de 2019, e tem por finalidade inspecionar e promover a manutenção e correções nas instalações prediais. Atendendo à lei 4.980, de 31 de março de 2022, foi elaborado este relatório de inspeção, contendo a descrição das necessidades de correção verificadas no período, descrição das requisições expedidas e o histórico das correções já realizadas e daquelas ainda pendentes.

Necessidades de correção verificadas no período

No período de 01 de novembro até 31 de dezembro de 2022, a Zeladoria apurou as seguintes necessidades de correção no prédio da Câmara Municipal:

- Dedetização dos andares da Câmara Municipal;

Descrição das requisições expedidas

Após constatar as necessidades de correção no prédio, a Zeladoria tomou as seguintes atitudes:

- Foram recebidos 03 (três) orçamentos de empresas que oferecem o serviço. A dedetização foi marcada para o dia 25/11/2022.

Correções já realizadas

Neste bimestre já foram realizadas as seguintes correções:

- Dedetização para controles de pragas no segundo e terceiro andar no prédio da Câmara Municipal, que tem validade até maio de 2023.

Correções pendentes

A correção verificada no período de 01 de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022 foi a necessidade da dedetização para controle de pragas, que já foi realizada.



São João da Boa Vista, 13 de fevereiro de 2023.