

São João da Boa Vista, 17 de outubro de 2018.

OFÍCIO RGDS n.º 054/2018

Ref. Ofício n.º 256/2018 –dv (18/09/18)

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 21/10/18

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista - SP
Ilmo. **Sr. Gérson Araújo Pinto**


Cumprimentando-o inicialmente, vimos, por meio deste, acusar o recebimento do ofício em referência, pelo qual Vossa Excelência encaminha-nos o Requerimento n.º 179/2018, de autoria dos Vereadores Claudinei Damalio e Odair Pirinoto, subscrito pelo Vereador Antonio Aparecido da Silva, e pelo qual nos são solicitadas informações referentes à falta d'água na Rua Henrique Cabral de Vasconcelos.

Informamos que instalamos equipamentos especiais naquela rua, no imóvel de número 1812, que registraram as condições de abastecimento entre os dias 05/10/18 e 11/10/18, principalmente a pressão de serviço, vinte quatro horas por dia, e não constatamos nenhum período de qualquer um dos dias em que houve desabastecimento daquele imóvel. De modo objetivo, em todos os dias a pressão de entrega da água na Rua Henrique Cabral de Vasconcelos esteve dentro das condições normativas e legais que regem a matéria em tela.

Anexamos as cópias dos gráficos resultantes dos registros em pauta.

Sendo o que cumpria no momento, e renovando os nossos votos de estima, respeito e consideração, subscrevo

Atenciosamente,



Eng.º José Marcio Carlioca
Gerente da Divisão São João

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 728 / 2018 Data/Hora: 17/10/2018 16:39


Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

OFICIO RGDS N.º 054/2018 - SABESP - REF. OFÍCIO N.º 256/2018- DV

R. Henrique CABRAL


Limpa Nome do Local Medico Unidades



SABAO 06.10.18

domingo 07.10.18


Linha	Nome do Local	Medindo	Unidades
-------	---------------	---------	----------



SEGUINHA 08.10

TRACIA 08.10

União Nome do Local Medindo Unidades



QVAKM 10.10.

QVAKM 11.10

Unidades | Medindo | Local | Nome do Local

