



São João da Boa Vista, 18 de outubro de 2018.

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 215/2018

Ofício nº 066/2018

De: Centro de Controle de Zoonoses

Para: Câmara Municipal

São João da Boa Vista S.P.

A/C Ilmo. Vereador Sr. Claudinei Damálio

O Centro de Controle de Zoonoses por seu coordenador infra-assinado, vem através deste, em resposta aos Ofícios nº262 e 263/2018 – dv, encaminhar relatório de vistoria abaixo:

1. Área de lazer totalmente abandonada e sem manutenção;
2. Banheiros em péssimas condições sanitárias;
3. Pista de skate com inúmeras rachaduras, possíveis criadouros de escorpiões;
4. Tronco de Árvore velha, utilizado como objeto de decoração, possível criadouro de escorpiões;
5. Mato e gramas altos.

Como parecer técnico, este setor sugere a realização de manutenção e limpeza das estruturas e instalações da referida área de lazer.

Sem mais e a disposição para esclarecimentos.

Marcelo Donizeti Dearo Menato

Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 733 / 2018 **Data/Hora:** 19/10/2018 10:51

ptf

Descrição:

OFICIOS DIVERSOS

RESPOSTA AOS OFÍCIOS Nº 262 E 263/2018