



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

Ofvr nº 10/2024

São João da Boa Vista, 10 de maio de 2024

Excelentíssimo Senhor
Carlos Alberto Gomes
Presidente da Câmara Municipal
São João da Boa Vista – SP

Em cumprimento às determinações legais e pertinentes referentes à Lei 4.980, de 31 de março de 2022, estamos encaminhando a Vossa Excelência, o Relatório Bimestral da Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, relativo aos meses de março e abril de 2024.

Atenciosamente,

Flávia L. Gamba
Flávia Leme Gamba
Zeladora

A Disposição dos Vereadores

13,5 24
por deles
Presidente

ZELADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO BIMESTRAL DE INSPEÇÃO MARÇO E ABRIL DE 2024

Telefone: 19 3634.4111

eite <https://www.saojoaodabovista.sp.leg.br/>

mail zeladoriacmsjbv@gmail.com

Rua Antonina Junqueira, 195 2º andar

São João da Boa Vista- SP

CEP 13870-902

Sumário

Apresentação	3
Necessidade de correções verificadas no período.....	4
Descrição das requisições expedidas	5
Correções já realizadas	6
Correções pendentes	7
Correções pendentes do bimestre anterior	7

Apresentação

A Zeladoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista foi criada através da Lei nº 4454, de 02 de abril de 2019, e tem por finalidade inspecionar e promover a manutenção e correções nas instalações prediais. Atendendo à lei 4.980, de 31 de março de 2022, foi elaborado este relatório de inspeção, contendo a descrição das necessidades de correção verificadas no período, descrição das requisições expedidas e o histórico das correções já realizadas e daquelas ainda pendentes.

Necessidades de correção verificadas no período

No período de 01 de janeiro até 29 de fevereiro de 2024, a Zeladoria apurou as seguintes necessidades de correção no prédio da Câmara Municipal:

- Limpeza do ar condicionado da sala de comissões que não estava gelando corretamente;
- Conserto da porta do armário na sala das telefonistas;
- Conserto de descarga no banheiro na recepção no segundo andar

Descrição das requisições expedidas

Após constatar as necessidades de correção no prédio, a Zeladoria tomou as seguintes atitudes:

- Pedido para o setor de compras chamar empresa que realizasse limpeza do ar condicionado;
- Solicitação ao Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de marceneiros para arrumar o armário de madeira na sala das telefonistas;
- Solicitação de encanadores ao Departamento de Obras da Prefeitura Municipal para avaliar o que era necessário para o conserto da descarga.

Correções já realizadas

Neste bimestre já foram realizadas as seguintes correções:

- Limpeza do ar condicionado da sala de comissões;
- Conserto do armário de madeira na sala das telefonistas feita pelos marceneiros do Departamento de Obras;
- Troca do reparo válvula hydra max na descarga do banheiro da recepção no segundo andar, feita pelos encanadores do Departamento de Obras.
- Serviço de manutenção e correção periódica do elevador.

Correções pendentes

As correções que foram identificadas nesse bimestre não ficaram pendentes.

Correções pendentes do bimestre anterior:

Das correções que haviam ficado pendentes no bimestre anterior, foi realizada a higienização e troca de torneiras dos bebedouros.

São João da Boa Vista, 10 de maio de 2024.

